CL-USB3



目次

1.	はじめ)IC	. 1
2.	セット	アップ方法	. 2
2	2.1. デ	・ バイスドライバのインストール	. 2
	2.1.1	インターネットに接続して自動インストール	. 2
	2.1.2	自動インストールできない場合	. 2
2	2.2. W	「INDOWS の設定	. 5
	2.2.1	高パフォーマンス	. 5
	2.2.2	コンピュータのスリープ状態	. 5
	2.2.3	最大・最小プロセッサの状態	. 6
	2.2.4	USB のセレクティブサスペンドの設定	. 7
	2.2.5	ドラッグ中にウィンドウの内容	. 7
3. お問い合わせ		・合わせ	. 8

1. はじめに

この度は、「カメラリンク変換アダプタ CL-USB3」をご利用いただき、誠にありがとうごいます。本ドキュメントは、ドライバーのインストール方法や使用上の設定注意点などが記載されています。本製品をご利用になる前に、必ずご一読ください。

脚注:

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

【注意事項】

- 1. 長時間運用される場合は、パソコンの取扱説明書に従い運用してください.
- 2. スリープ状態に入ると以後の動作に支障がでるので、本製品使用時は OFF にしてください.


2. セットアップ方法

2.1. デバイスドライバのインストール

2.1.1 インターネットに接続して自動インストール

本製品は、Cypress 社の USB3. 0 デバイスドライバを利用しています このデバイスドライバはインターネットに接続した状態でカメラと PC を USB3. 0 ケーブルで接続すると、自動的にダウンロード、インストールされます.

インストールが正常に終了すると、デバイスマネージャーには下図の様に表示されます ネットワークに接続できない環境でご使用の場合や、接続していても自動ダウンロードが行 われない場合は、2.1.2 自動でインストールできない場合を参照して下さい.



2.1.2 自動インストールできない場合

USB ドライバが、自動で認識されない場合は、次の手順に従ってください.

- 1. USB ケーブルを接続してください.
- 2. CL-USB アダプターに電源供給してください.
- 3. デバイスマネージャーにて「FX3」または不明なデバイスが表示されます.




4. [FX3]、または[不明なディバイス]の右クリックにて、「ドライバー ソフトウェアの更新」を 行ってください.





- デバイスドライバーのあるフォルダーを選択してください.
 ※ドライブ名: CD/DVD メディアを「D:」として説明しています.
 - Windows7 64bitの場合 D:¥usb driver¥win7¥x64
 - Windows8 64bitの場合 D:¥usb driver¥win8¥x64



6. 「ドライバー ソフトウェアが正常に更新されました」というメッセージが表示されることを ご確認ください.



7. デバイスマネージャーに「Cypress USB StreamerExpample」として認識されていることをご確認ください.




2.2. Windows の設定

映像の転送を安定して行うには、パソコンのパフォーマンス設定を行う必要があります。

2.2.1 高パフォーマンス

[コントロールパネル]->[電源オプション]を開いて、**高パフォーマンス** を選択します。



2.2.2 コンピュータのスリープ状態

[コントロールパネル]→[電源オプション]を開いて、**高パフォーマンスの[プラン設定の変更]**を開きます。


[コンピュータをスリープ状態にする:]を 適用しない もしくは なし にします。



2.2.3 最大・最小プロセッサの状態

[コントロールパネル]→[電源オプション]を開いて、**高パフォーマンスの[プラン設定の変更]**を開きます。[詳細な電源設定の変更(C)]で電源オプションを開きます。

[プロセッサの電源管理]から[最小プロセッサの状態]と[最大プロセッサの状態]を 100% にします。



2.2.4 USB のセレクティブサスペンドの設定

[コントロールパネル]→[電源オプション]を開いて、高パフォーマンスの[プラン設定の変更] を開きます。[詳細な電源設定の変更(C)]で電源オプションを開きます。


[USB のセレクティブサスペンド] を 無効 にします。



2.2.5 ドラッグ中にウィンドウの内容

[コントロールパネル]->[パフォーマンスの情報とツール]->[視覚効果の調整]でパフォーマンスオプションを開きます。

[視覚効果]から[ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する]の チェックを外します。



3. お問い合わせ

バージョンアップ、カスタマイズ等のお問い合わせは

営業部

TEL: 03-5457-1212 (平日 09:30 - 18:00)

FAX: 03-5457-1213

ソフトの使い方に関しては

サポート部

TEL: 03-5457-1212 (平日 09:30 - 18:00)

FAX: 03-5457-1213

E-mail: support@ditect.co.jp

弊社ホームページ

弊社自社開発で高速度カメラや運動解析ソフトウェア、視線解析、精子運動解析等の商品を 取り扱っております。

是非ホームページにお立ち寄りください.

http://www.ditect.co.jp/index.html



株式会社 ディテクト

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町 1-8

製品の仕様および概観等は予告なく変更することがあります.