

## 置数レバー


数値を入力する部分

## レバークリア

入力した数値を捨てる

クランクハンドル

ぐるぐるまわす




クラッチ

乗算・除算を示す

左ダイヤルと関係する

前に廻すと加算

後に廻すと減算





## 連乗用ツマミ


連続した乗算のときに使う

## 桁送り

左右ダイヤルの位置をズラす



データ (D)



カウンタ (C)

アキュムレータ (A)

## 連乗用ツマミ

連続した乗算のときに使う

## 桁送り

左右ダイヤルの位置をズラす

