Main Lab 1 Experiment on Boundary Condition

곽진 21900031

1. Introduction

본 실험은 경계조건에 따라서 시편에 가해지는 하중에 따라 발생하는 처짐량 차이와 같은 하중과 경계조건을 받는 서로 다른 재료 시편의 처짐량 차이에 대해 알아보는 실험이다. 경계조건 실험에서 확인할 경계조건은 외팔보/단순지지(힌지 to 롤러)/고정지지(Fixed to fixed)이며 사용할 시편은 Stainless Steel 304이다. 두번째 실험은 재료에 따른 처짐량 실험으로 사용할 재료(Stainless Steel SUS304, Brass C21000 OSO50 Temper, Aluminum 6061-T6)에 따른 실험이다. 두번째 실험의 경계조건은 단순 지지보이며 지지보 중앙에 1kg의 하중을 가해 얻은 처짐량을 비교한다.

2. Experimental Setup and Procedure



그림 1 실험 장비 (STR4)

2.1 Setup

- 실험 장비 STR4 (그림1 참조)
- 경계조건에 맞는 부품 (e.g. 핀, 롤러, 볼트 등)
- 다이얼 게이지
- 시편 (Stainless Steel SUS304, Brass C21000 OSO50 Temper, Aluminum 6061-T6)

두번째 실험(재료 비교 실험)에서 사용할 시편 재료의 물성치는 표 1과 같으며 이때 시편의 형상은 사각 단면이며 비슷한 크기 규격을 갖는다.

丑 1 Mechanical properties of materials

	탄성계수(E) [GPa]	포아송비	밀도 [kg/m³]	항복강도 [MPa]	인장강도 [MPa]
Stainless Steel SUS304	193	0.29	8000	215	505
Aluminum 6061-T6	68.9	0.33	2700	255	290
Brass C21000 OSO50	115	0.307	8860	69	235
Temper					

2.2 Procedure

2.2.1 경계조건 실험

- 1) 스테인레스강(Stainless Steel SUS304) 시편을 준비한다.
- 2) STR 실험 장비를 외팔보(Cantilever)로 고정 후에 시편의 길이를 300mm로 조정한다.
- 3) 다이얼 게이지의 영점을 맞춘다.
- 4) 시편의 끝단에 하중(0.5kg)을 가한다.
- 5) 처짐량을 다이얼 게이지를 통해 측정한다.
- 6) 스테인레스강 시편을 단순지지보(Simple support)로 세팅하고 지지부의 간격을 500mm로 조정한다.
- 7) 다이얼 게이지의 영점을 맞춘다.
- 8) 시편 중앙 부분(250mm)에 하중(1.0kg)을 가한다.
- 9) 처짐량을 다이얼 게이지로 측정한다.
- 10) 시편을 고정지지보로 세팅 후 간격을 600mm로 조정 후 다이얼 게이지의 영점을 맞춘다.
- 11) 시편의 중앙(300mm)에 하중(1.0kg)을 가한다.
- 12) 처짐량을 다이얼 게이지로 측정한다.



그림 2 스테인레스강의 고정지지보 실험

2.2.2 재료비교 실험

- 1) 스테인레스강, 알루미늄, 황동(Stainless Steel SUS304, Brass C21000 OSO50 Temper, Aluminum 6061-T6) 시편을 준비한다.
- 2) 스테인레스강 시편을 단순지지보(지지보 간격: 500mm)로 설치한다.
- 3) 다이얼 게이지의 영점을 맞춘다.
- 4) 시편 중앙에 하중(1kg)을 가한다.
- 5) 처짐량을 측정한다.
- 6) 알루미늄, 황동 시편에 대하여 2)에서5)를 반복한다.



그림 3 스테인레스강 시편의 외팔보 처짐 실험

3. Results and Analysis

3.1 경계조건 실험

경계조건에 따른 최대 처짐량 공식은 다음과 같다.

- 1. 시편 끝단에 하중을 받는 외팔보(Cantilever): $\delta_{max} = -\frac{PL^3}{3EI}$
- 2. 시편 중앙에 하중을 받는 단순지지보(Simple support): $\delta_{max} = -\frac{PL^3}{48EI}$
- 3. 시편 중앙에 하중을 받는 고정지지보(Fixed-fixed support): $\delta_{max} = -\frac{PL^3}{192EI}$

Stainless Steel 304의 탄성 계수와 폭과 너비는 다음과 같다.

 $E = 193 \ Gpa \qquad b = 19.07 \ mm \ h = 3.2 \ mm$

경계조건 실험은 동일한 시편을 갖는다. 따라서 사각 단면을 갖는 시편의 2차 단면 모멘트는 다음과 같다.

$$I = \frac{1}{12}bh^3 = 5.2074 \times 10^{-11} \ m^4$$

하중으로 인해 시편이 받는 응력은 다음과 같다.

 $\sigma = \frac{Mc}{l}$, where M: 굽힘 모멘트, c: 중립선으로 부터 최대 거리, I: 2차 단면 모멘트

다만 고정지지보와 단순지지보의 경우 지지보가 갖는 모멘트가 있기 때문에 최대 응력 모멘트 계산에서 고려해야 한다.

1. 외팔보의 이론 응력
$$\sigma = \frac{MC}{I} = \frac{PL_{\frac{h}{2}}^{h}}{\frac{1}{12}bh^{3}}$$

2. 단순지지보의 이론 응력
$$\sigma = \frac{MC}{I} = \frac{\frac{PL}{4}\frac{h}{2}}{\frac{1}{12}bh^3}$$

3. 고정지지보의 이론 응력
$$\sigma = \frac{MC}{I} = \frac{\frac{PL}{8} \frac{h}{2}}{\frac{1}{12}bh^3}$$

표 2 경계조건 실험 결과

경계 조건	실험 값 [mm]	이론 값 [mm]	절대 오차 [mm]	상대 오차 [%]	(이론) 응력 [MPa]
외팔보	4.76	4.39	0.37	8.43	45.2
단순지지보	2.62	2.54	0.08	3.15	37.7
고정지지보	1.29	0.64	0.65	101.6	18.8

3.2 재료비교 실험

시편의 너비와 높이 또 그로 인한 2차 단면 모멘트는 표 3과 같다. 또한 탄성계수와 항 복강도는 표 1에 표기하였다.

사각 단면을 갖는 재료의 2차 단면 모멘트 공식은 다음과 같다.

$$I = \frac{1}{12}bh^3$$

표 3 시편의 크기 규격

시편 재료	너비(b) [mm]	높이(h) [mm]	단면모멘트 $[mm^4]$	
Stainless Steel SUS304	19.07	3.20	52.07	
Brass C21000 OSO50 Temper	19.00	3.23	53.36	
Aluminum 6061-T6	19.11	3.16	50.25	



그림 4 스테인레스 강의 너비 측정

시편 중앙에 하중을 받는 단순지지보(Simple support)의 최대 처짐량은 $\delta_{max} = -\frac{PL^3}{48EI}$ 로 기술한다. 표 3에서 계산한 재료의 단면모멘트와 하중을 바탕으로 최대 처짐량의 이론 값과 실험 값을 비교하였다.

또한 이론 응력 공식은 단순지지보이기에 $\sigma=\frac{MC}{l}=\frac{(\frac{PL}{4})\frac{h}{2}}{\frac{1}{12}bh^3}$ 공식을 쓴다.

시편 재료에 따른 실험 결과는 표 4와 같다.

표 4 시편 재료에 따른 실험결과

시편 재료	실험 값 [mm]	이론 값 [mm]	절대 오차 [mm]	상대 오차 [%]	이론 응력 [MPa]
Stainless Steel SUS304	2.62	2.54	0.08	3.15	37.7
Brass C21000 OSO50	5.28	4.56	0.72	15.79	37.1
Temper					
Aluminum 6061-T6	8.06	7.26	0.8	11.02	38.6

4. Discussions

4.1 경계조건/재료에 따른 처짐량과 응력 값에 대해 논의하라

경계 조건에 따른 처짐량에 대하여 알아보았다. 스테인레스강의 처짐량은 외팔보, 단순지지보, 고정지지보 순으로 그 크기가 줄어들었다. 이는 한쪽만 지지하는 외팔보, 양 끝 부분에서 지지하는 단순 지지보, 그리고 양 끝 부분에서 지지하고 또한 반력 모멘트까지 잡을 수 있는(부정정) 고정 지지보 순으로 처진다는 것을 의미한다.

4.2 실험 값과 이론 값과 비교에 대해 비교하라

표 2와 4에서 이론 값과 실험 결과, 두 값의 절대오차 및 이론 값을 참 값으로 가정한 상대오차, 이론 응력을 비교할 수 있다.

4.3 실험 값과 이론 값의 차이에 대해 논의해라

3가지 요소가 시편의 실험 값과 이론 값에 대한 주요한 차이를 빚게 되었다고 판단하였다.

오차의 주요 원인은 경계조건을 만족하지 못했던 실험 조건이다. STR4 제품으로 실험을 할 때 고정된 경계조건을 만족하기는 어렵다. 외팔보와 양단지지보의 경계조건을 만족하려면 외팔보의 경우 한 쪽이, 고정지지보라면 양쪽 끝이 모두 고정(Fixed-end)되어야 한다. 하지만 실험에서는 그림 7처럼 볼트로 고정을 하는 방식으로 실험을 진행하다. 고정단(e.g)이 탄성체이기 때문에 외력에 의해 늘어나 외팔보와 고정지지보는 실험에서이상적인 고정단(Fixed end)의 역할을 할 수 없었다. 이로 인한 오차가 생겼다.






그림 5 외팔보

그림 6 양단 지지보

다음으로 같은 시편을 여러 실험에 사용하여 시편의 형상이 변형되고 이로 인한 오차 또한 있다고 생각한다. 여러 번 실험을 진행하였을 때 지지부에서의 초기 처짐 각이 $\theta=0^\circ$ 을 만족하지 않고 더 많은 각으로 휘어져 있을 가능성에 대해 논하고 또한 이것이 처짐량을 증가시켜 실험 오차를 발생하지 않았는지 이야기할 수 있다.

마지막으로 재료의 처짐에 대하여 한 실험 당 여러 번 측정하지 않고 한번의 측정치 만 사용하기 때문에 신뢰성 문제가 있다. 표본의 크기가 적기 때문에 발생하는 불확실성에 대한 추정이 되지 않는다. 따라서 실험 값 측정에서 발생하는 우연 오차, 계통 오차, 과실 오차 등에 대해 어떠한 추정도 되지 않는다.



그림 7 양단 지지보의 경계

5. Conclusion

본 실험에서는 같은 재료에 대하여 경계조건을 달리했을 때 처짐량이 얼마나 바뀌는 지와 경계조건이 같은 다른 재료를 썼을 때의 처짐량 차이에 대한 실험이다. 경계조건에 따라 재료가 같아도 그 처짐이 어떻게 달라지는지 보았고, 같은 경계조건이라도 재료가 다르면 그 처짐량이 달라질 수 있다는 것을 배웠다. 또한 실험 조건에 의해 실험 값과 이론 값의 차이가 커질 수 있다는 것을 배웠다. 따라서 더 이론 값에 가까운 실험 값을 내기 위해서는 실험 환경과 재료 구성을 명확하게 준비해야 된다는 것을 배웠다.

재료역학의 공식은 재료가 균질하고 선형성 및 등방성을 모두 만족한다는 전제하에 나온 공식이지만 처짐의 경우 비선형 방정식을 선형화해서 쓴다는 점, 실제 재료는 선형성, 등방성, 균질성 등을 만족하지 않기 때문에 그에 따른 오차 또한 있다는 것을 감안해야 한 다.

6. Reference

- Hibbler, R. C., 2015, *Mechanics of Materials*, 10th ed., Pearson Education

7. Appendix