实验三报告

2016K8009907007 黄熠华

一、实验任务(10%)

编译一段汇编程序,实现一个在数码管上显示的电子表。

该电子表的需要通过板上的矩阵键盘完成以下设置功能:

- (1) 电子表具有一个暂停/启动键, 具有时、分、秒设置键。
- (2)按下暂停/启动键一次则计时暂停进入设置模式,此时可以通过时、分、秒的设置键修改时、分、秒的值, 再次按下暂停/启动键则推出设置模式并从设置好的时间开始继续计时。
- (3) 时、分、秒设置键的设置方式是每按下一次,对应的时、分、秒值循环加 1。持续按键则按照一定频率不停地循环加 1,直至按键松开。
 - (4) 时、分、秒设置键仅在设置模式下操作才有效果。
 - (5) 矩阵键盘上非设置键被按下,应当不影响电子表的精确计时

二、实验设计(30%)

利用处理器的时钟中断来计时。为此需要将处理器时钟中断打开,编写时钟中断处理程序。另外需要将键盘信号接到硬件中断出发口上。本次实验利用 t5~t0 分别记录时、分、秒的十位数和个位数,利用 s7 寄存器来记录运行态和设置态。输出时,将 t5~t0 寄存器加载到 t6 寄存器中,再将其写入数码管的地址,这样数码管就会显示相应的数字了。

如果采用硬件中断,按住按钮一直递增是自然的事情。

几点需要注意的是,本次实验的电子表是时钟进制,需要严密的进位逻辑。另外,设置模式下要关闭时钟中断,只保留硬件中断。时钟中断过程可以被硬件中断打断。非设置模式下,硬件中断需要快速退出,避免影响精确计时。本次实验的八位显像管有六位表示时分秒,中间两个 0 隔开了时间单位。

三、实验过程(60%)

(一) 实验流水账

- 11. 5 下午: 构思, 写代码
- 11. 6 上午: 完成代码

下午:调试,写报告

(二) 错误记录

1、错误1

(1) 错误现象

时钟中断出来后不发生硬件中断。

(2) 分析定位过程

观察后发现,时钟中断跳出后,CP0_CAUSE 寄存器的硬件中断位仍处于拉高状态,但是此时硬件并不自动跳转到例外处理地址。推测是关中断开中断之后,处理器不再对 CAUSE 的高电平触发中断,而只依靠 CAUSE 某位的上升沿触发。

(3) 错误原因

开中断后,处理器不会因高电平的 CAUSE 位自动跳例外地址。

(4) 修正效果

去掉时钟中断处理过程中的开中断和关中断。允许时钟中断过程中发生硬件中断。

(5) 归纳总结(可选)

对于处理器工作机制还不够熟悉。

2、错误2

(1) 错误现象

设置模式下发生时钟中断。。

(2) 分析定位过程

观察波形后发现原因。

(3) 错误原因

设置模式下忘记关闭时钟中断。

(4) 修正效果

设置模式下用置零 IM[7]来关闭时钟中断,判断中断原因时添加判断 IM[7]位,避免跳至硬件中断处理地址。另一想法是可以设置一下判断中断的优先级。

(5) 归纳总结(可选)

四、实验总结(可选)