Streo PIV principle

Part I: Stereo PIV in perspective of pinhole camera model

刘宁

浙江大学

2025年7月6日



One big picture: Stereo PIV principle

一些废话定义:

- · Stereo PIV 是一种基于双目立体视觉原理的三维流场测量方法。
- ・ 其核心是通过两台相机对同一平面上的粒子进行拍摄,利用视差原理重建 三维流场。




图 1: Stereo PIV 原理示意图。



Camera: a 3D world to 2D image mapping function




图 2: Pinhole camera model. Source



One big picture: Stereo PIV principle

Stereo PIV 不仅需要 XY 平面的映射关系 1 ,而且需要知道映射函数的 z 向导数 2 ,用以后续重建三维流场。

基于上述物理信息,在 Stereo PIV 中的左右相机重构三维流场可以变换为求解超定线性方程组的问题(最暴力但缺乏物理依据的解法 SVD)

 1 此处预设了 object plane 厚度为 0,且与 Z=0 平面重合,因此映射函数不显含 Z,其实此处的单台相机映射函数为;

$$\begin{cases} x = F(X, Y, 0), \\ y = G(X, Y, 0). \end{cases}$$

考虑到实际激光平面厚度为 $1\sim 2$ mm,相机景深也不为 0,上述映射函数缺乏 Z 方向信息。

 2 stereo calibration 相当于估计映射函数的马克劳林一阶余项,在标定时控制 (X,Y) 不变,在激光面范围内仅沿 Z 方向移动标定板 dZ,通过不同相机上的位移 (dx,dy) 变化近似得到 $\frac{\partial F}{\partial Z}$ 和 $\frac{\partial G}{\partial Z}$

$$\begin{cases} dx = \frac{\partial F}{\partial Z}|_{(X,Y,0)} \cdot dZ, \\ dy = \frac{\partial G}{\partial Z}|_{(X,Y,0)} \cdot dZ. \end{cases}$$



One big picture: Stereo PIV principle

Stereo PIV 不仅需要 xy 平面的映射关系,而且需要知道映射函数的 z 向导数,用以后续重建三维流场。

基于上述物理信息,在 Stereo PIV 中的左右相机重构三维流场可以变换为求解超定线性方程组的问题(SVD!)

$$\begin{bmatrix} dx_{left} \\ dy_{left} \\ dx_{right} \\ dy_{right} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F_{left}}{\partial X} & \frac{\partial F_{left}}{\partial Y} & \frac{\partial F_{left}}{\partial Z} \\ \frac{\partial G_{left}}{\partial X} & \frac{\partial G_{left}}{\partial Y} & \frac{\partial G_{left}}{\partial Z} \\ \frac{\partial F_{right}}{\partial X} & \frac{\partial F_{right}}{\partial Y} & \frac{\partial F_{right}}{\partial Z} \\ \frac{\partial G_{right}}{\partial X} & \frac{\partial G_{right}}{\partial Y} & \frac{\partial G_{right}}{\partial Z} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dX \\ dY \\ dZ \end{bmatrix}.$$

两边除以 dt ,右边项即是三维速度矢量。



Frame vs Coordinate transformation

Frame transform matrix

$$F = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{o}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix}.$$

Coordinate transform matrix

$$F^{-1} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}^{\mathsf{T}} & -\mathbf{R}^{\mathsf{T}}\mathbf{t} \\ \mathbf{o}^{\mathsf{T}} & 1 \end{bmatrix}.$$




图 3: Frame vs Coordinate transformation. Source

Extrinsic parameters: camera pose

- ·相机外参描述相机 在世界坐标系中的 位置和方向。
- 通常用旋转矩阵 R 和平移向量 t 表示。




图 4: Extrinsic parameters of a camera. Source

