


NAMA: TIKA PRATIWI

NIM: L200170046

KELAS: B

MODUL 2



NO. 1




Keterangan:


- Pada Router 1 dengan Router 2 terjadi kesalahan kabel atau kabel kabel tidak terhubung.
- Antara Router dengan Switch juga terjadi kesalahan kabel atau kabel tidak terhubung .
- Sedangkan antara Switch dengan Server, PC, dan Laptop (End Device) menunjukkan kabel berhasil menghubungkan perangkat satu dengan lainnya.



NO.2











No.3



















Penjelasan:



- Pada saat dilakukan ping antara PC1 ke PC2 yang terjadi adalah PC1 mereplay apa yang ada dalam PC2.
- Pada saat dilakukan ping antara PC3 ke PC5 yang terjadi adalah PC3 tidak dapat mereplay PC5 melainkan times out.

No.4









TUGAS:

