Nama: Defa Raffy Z.R NIM: L200180068

Kelas: B

TUGAS MODUL 3

1. Tabel pemetaan memori pada PC

No.	Blok Memori	AlokasiPemakaian
1.	F0000	ROM BIOS, Diagnostic, BASIC
2.	E0000	ROM program
3.	D0000	ROM program
4.	C0000	Perluasan BIOS untukhardisk XT
5.	B0000	Monokrom Monitor
6.	A0000	Monitor EGA, VGS, dll
7.	90000	Daerah kerjapemakai s/d 640 KB
8.	80000	Daerah kerjapemakai s/d 576 KB
9.	70000	Daerah kerjapemakai s/d 512 KB
10.	60000	Daerah kerjapemakai s/d 448 KB
11.	50000	Daerah kerjapemakai s/d 384 KB
12.	40000	Daerah kerjapemakai s/d 320 KB
13.	30000	Daerah kerjapemakai s/d 256 KB
14.	20000	Daerah kerjapemakai s/d 192 KB
15.	10000	Daerah kerjapemakai s/d 128 KB
16.	00000	Daerah kerjapemakai s/d 64 KB

- 2. Jelaskan perbedaan antara mode kerja 'Real-Mode' dan mode kerja 'Protect-Mode' pada PC IBM Compatible
 - a. Real-Mode

Real-Mode adalah sebuah modus di mana prosesor Intel x86 berjalan seolah-olah dirinya adalah sebuah prosesor Intel 8086 atau Intel 8088, meski ia merupakan prosesor Intel 80286 atau lebih tinggi. Karenanya, modus ini juga disebut sebagai modus 8086 (8086 Mode). Dalam modus ini, prosesor hanya dapat mengeksekusi instruksi 16-bit saja dengan menggunakan register internal yang berukuran 16-bit, serta hanya dapat mengakses hanya 1024 KB dari memori karena hanya menggunakan 20-bit jalur bus alamat. Semua program DOS berjalan pada modus ini. Dalam Real-mode, tidak ada proteksi ruang alamat memori, sehingga tidak dapat melakukan multi-tasking. Inilah sebabnya, mengapa program-program DOS bersifat single-tasking. Jika dalam modus real terdapat multi-tasking, maka kemungkinan besar antara dua program yang sedang berjalan, terjadi tabrakan (crash) antara satu dengan lainnya.

b. Protected Mode

Modus terproteksi (protected mode) adalah sebuah modus di mana terdapat proteksi ruang alamat memori yang ditawarkan oleh mikroprosesor untuk digunakan oleh sistem operasi. Modus ini datang dengan mikroprosesor Intel 80286 atau yang lebih tinggi. Karena memiliki proteksi ruang alamat memori, maka dalam modus ini sistem operasi dapat melakukan multitasking. Prosesor Intel 80286 memang dilengkapi kemampuan masuk ke dalam modus terproteksi, tapi tidak dapat keluar dari modus tersebut tanpa harus mengalami reset (warm boot atau cold boot). Kesalahan ini telah diperbaiki oleh Intel dengan merilis prosesor Intel 80386 yang dapat masuk ke dalam modus terproteksi dan keluar darinya tanpa harus melakukan reset. Inilah sebabnya mengapa Windows 95/Windows 98 dilengkapi dengan modus Restart in MS-DOS Mode, meski sebenarnya sistem operasi tersebut merupakan sistem operasi yang berjalan dalam modus terproteksi.