C03_501

Gamme Opératoire Convoyeur à Rouleaux Libres

GOHP

Constructeur: Tous constructeurs

Type: Tous types

Référence : HP_ CONV_LBR_501

Vérification et nettoyage des convoyeurs à rouleaux libres



Historique des versions

Version	Date	Rédacteur	Valideur(s)	Modification(s)
V0	14/04/2025	Hicham LAKRAD	Jean Marc Esdras	

Périodicité

Type préventif	Mesure	MO	Durée	Référentiel	Rapport
Périodique	Trimestrielle	1	00h30		
Systématique	Х	Х	Х	Х	Х
Conditionnel	Х	Х	Х	Х	Х

Equipement Production

Arrêt : oui Dégradé : non Arrêt : oui Dégradé : non

C03_501

Gamme Opératoire

Convoyeur à Rouleaux Libres

GOHP

Constructeur: Tous constructeurs | Type: Tous types

Référence : HP_ CONV_LBR_501 Vérification et nettoyage des convoyeurs à

rouleaux libres

→ Moyens d'exécution et pièces de rechange

Outillage / Accessoires	Pièces de rechange	
Décolle étiquette Solvant	Rouleaux	
Eau savonneuse Outillage standard	Bracelet	
¬ Documents liés		
Titre du document	Référence	

- **↑** Recommandations particulières/Informations
- Règles de sécurité

Le PORT des EPI adaptés est OBLIGATOIRE









Vetements de travail

Chaussures de sécurité

Gants anti coupure

Casquette coquée

BALISER la zone de travail, CONSIGNER l'équipement ou la machine ou l'armoire électrique dans les règles de l'art. Risques liés à l'intervention







Risque d'écrasement engrenage



Ecrasement



Risque Electrique

C03_501

Gamme Opératoire

GOHP

Convoyeur à Rouleaux Libres

Constructeur: Tous constructeurs | Type: Tous types

Référence : HP_ CONV_LBR_501 Vérification et nettoyage des convoyeurs à

rouleaux libres

Liste des actions

Étape 1: Consignation du convoyeur

a. Consigner l'équipement.

Étape 2 : Nettoyage des rouleaux libres

- a. Décoller les étiquettes présentes sur les rouleaux.
- b. Vérifier l'intégrité des rouleaux et les échanger si besoin
- c. Nettoyer le revêtement des rouleaux.

Étape 3 : Contrôle de rouleaux libres

a. Faire un test balistique en vérifiant que tous les rouleaux sont bien mobiles.

Étape 4 : Contrôle du poste opérateur

a. Contrôler le bon état du mobilier

Étape 8 : Contrôles de fin

- a. Mettre l'équipement en marche et vérifier le bon fonctionnement
- b. Saisir l'intervention en GMAO et planifier une action corrective pour les défauts constatés