HP_POSTE_TRV_501

Gamme Opératoire Poste de Travail

GOHP

Constructeur : FIVES Type: poste de travail

Référence : HP_POSTE_TRV_501 Contrôle et Vérification



Historique des versions

Version	Date	Rédacteur	Valideur(s)	Modification(s)
V0	23/08/2021	Achraf LAKRAD	Sofiene Mekki	

→ Périodicité

Type préventif	Mesure	MO	Durée	Référentiel	Rapport
Périodique	Trimestrielle	1	01h00		
Systématique	Х	Х	Х	Х	Х
Conditionnel	Х	Х	Х	Х	Х

Equipement Production

Arrêt : oui Dégradé : non Arrêt : oui Dégradé : non

PT_501

Gamme Opératoire Poste de Travail

GOHP

Constructeur: FIVES Type: po

Type: poste de travail

Référence : *HP_POSTE_TRV_501* Contrôle et Vérification

Moyens d'exécution et pièces de rechange

Outillage / Accessoires	Pièces de rechange
Décolle étiquette	
Chiffons	Rouleau
Outillage standard	

→ Documents liés

Titre du document	Référence	
Documentation constructeur		

Recommandations particulières/Informations

ATTENTION: Cette gamme trimestrielle s'applique qu'au Retaqueur.

Règles de sécurité

Le PORT des EPI adaptés est OBLIGATOIRE



Vetements de travail



Chaussures de sécurité



Gants anti-coupure



Casquette coquée

BALISER la zone de travail, CONSIGNER l'équipement ou la machine ou l'armoire électrique dans les règles de l'art.

→ Risques liés à l'intervention



Risque d'entrainement



Risque d'écrasement engrenage



Ecrasement



Risque Electrique

PT_501

Gamme Opératoire Poste de Travail

GOHP

Constructeur : FIVES Type: poste de travail

Référence : HP_POSTE_TRV_501 Contrôle et Vérification

Liste des actions

Etape 1: Mise en mode maintenance

a. Mettre l'équipement en mode maintenance.

Etape 2 : Contrôles en fonctionnement

- b. Contrôler visuellement l'état du poste de travail sur toute sa longueur.
- c. Tourner le convoyeur placé en amont à l'aide du bouton poussoir.
- d. Contrôler du commutateur ouverture fermeture de poste de travail.

Étape 3 : Nettoyage de la table à bille et les rouleaux

- a. Décoller les étiquettes présentes sur la table à bille.
- b. Décoller les étiquettes présentes les rouleaux.
- c. Nettoyer le revêtement des rouleaux au solvant.
- d. Nettoyer les rives et décoller les étiquettes

Étape 3 : Contrôles de fin

- a. Remettre l'équipement en marche et vérifier son bon fonctionnement.
- b. Saisir l'intervention en GMAO et planifier une action corrective pour pallier les défauts constatés.