
# Gamme Opératoire **Trieur**

**GOHP** 

Constructeur : FIVES Type: Geni Belt MD-W800

Référence : HP\_TRI\_FIV\_602 Vérification du groupe d'entrainement moteur



# Historique des versions

Version	Date	Rédacteur	Valideur(s)	Modification(s)
V0	01/10/2021	Sofiene Mekki	Sofiene Mekki	Rédaction complète

### **¬** Périodicité

Type préventif	Mesure	MO	Durée	Référentiel	Rapport
Périodique	Trimestrielle	1	01h00		
Systématique	Х	Х	X	Х	Х
Conditionnel	Х	Х	Х	Х	Х

EquipementProductionArrêt : ouiDégradé : nonArrêt : ouiDégradé : non

# Gamme Opératoire **Trieur**



Constructeur : FIVES	Type: Geni Belt MD-W800
Référence : HP_TRI_FIV_602	Vérification du groupe d'entrainement moteur

## → Moyens d'exécution et pièces de rechange

Outillage / Accessoires	Pièces de rechange
PIR	Courroie crantée
Outillage standard	Roue d'entrainement Adiprène
Clé dynamométrique fond d'échelle de 200mm	Poulie
pied à coulisse / Fréquencemètre	Ressort
	Moteur

### → Documents liés

Titre du document	Référence
Vérification des courroies supérieures et inférieures	SEQ0003DRPL-01

### Recommandations particulières/Informations

**ATTENTION**: Cette gamme ne concerne qu'un groupe entrainement moteur

### Règles de sécurité

### Le PORT des EPI adaptés est OBLIGATOIRE











Vetements de travail

Chaussures de sécurité

Gants anti coupure

Casquette coquée

Lunette anti projection

# Risques liés à l'intervention



Risque Electrique



Chute de hauteur



Risque d'entrainement



Risque d'écrasement engrenage



Ecrasement

E5\_602 Gamme Opératoire
Trieur

**GOHP** 


Constructeur : FIVES	Type: Geni Belt MD-W800
Référence : HP_TRI_FIV_602	Vérification du groupe d'entrainement moteur

Etape 1 : Contrôle auditifs et visuels

- a. Démarrer le trieur.
- b. Contrôler l'absence de bruit suspect au niveau du groupe d'entrainement.
- c. Arrêter le trieur et noter les bruits constatés.


#### Étape 2: Accès zone maintenance

a. Basculer le sélecteur du mode de fonctionnement en mode maintenance sur l'armoire principale du trieur bas et/ou haut



### Étape 3 : Entrainement

a. Consigner l'armoire électrique du groupe d'entrainement



b. Déposer le carter sous-face.

Page 3 sur 5


- c. Contrôler l'état des poulies de transmissions et des courroies.
- d. Vérifier l'état général des roues Adipréne. (Prévoir un remplacement des roues adipréne si leurs diamètres sont inferieurs à 108 mm).
- e. Contrôler le couple de serrage de l'arbre de la roue et de l'arbre de transmission intermédiaire et s'assurer que le réglage est correct.



# Gamme Opératoire **Trieur**

**GOHP** 

	Type: Geni Belt MD-W800
Référence : HP TRI FIV 602	Vérification du groupe d'entrainement moteur



Étape 3 : Vérification des courroies de transmission supérieures et inférieures

- a. Vérifier l'état général des courroies : propreté et collage de la jonction
- b. Contrôler que la tension des courroies de transmission est correcte suivant les valeurs indiquées ci-dessous à l'aide d'un fréquencemètre :

	Rapp	el :
--	------	------

Courroie inférieure	Courroie supérieure
Nouvelle courroie	Après 20h
100÷107 Hz	82÷105 Hz
140÷150 Hz	117÷145 Hz

Étape 4 : Ressort et groupe amortisseur

- a. Contrôler visuellement l'état et le serrage du ressort.
- b. Vérifier l'état d'usure de l'amortisseur.


Conseil : S'assurer que l'épaisseur des amortisseurs est >13mm, sinon, les remplacer.

c. Vérifier que l'écartement de l'amortisseur est de l'ordre de 139mm

# Gamme Opératoire **Trieur**

**GOHP** 

Référence : HP_TRI_FIV_602	Vérification du groupe d'entrainement moteur
Constructeur : FIVES	Type: Geni Belt MD-W800



#### Étape 5 : Nettoyage

- a. Nettoyer les roues adipréne avec un chiffon doux
- b. Dépoussiérer à l'aide d'une soufflette à air comprimé.
- c. Remonter le carter sous-face
- d. Déconsigner le groupe d'entrainement.

### Étape 6 : Contrôles de fin

- a. Remettre en production le trieur et contrôler son bon fonctionnement, l'absence de bruit, de vibrations.
- b. Saisir l'intervention en GMAO et planifier une action corrective pour les défauts constatés.