



Lucas Lemos

Técnico em Segurança do Trabalho

ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS (APR) EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO

Identificação de riscos e proposição de medidas preventivas em ambiente de escritório.



APR



CHECKLIST



NR-17



Lucas Lemos

Técnico em Segurança do Trabalho



Maio/2026

Este projeto teve como objetivo realizar uma análise preliminar de riscos em um ambiente administrativo, identificando condições inseguras e propondo medidas corretivas e preventivas baseadas nas Normas Regulamentadoras aplicáveis.

A atividade foi desenvolvida com fins educacionais para aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a formação em Segurança do Trabalho.

Foi realizada uma inspeção visual do ambiente, observando aspectos relacionados a ergonomia, circulação, instalações elétricas e organização do espaço. As situações identificadas foram registradas e avaliadas quanto aos riscos envolvidos e possíveis consequências.



**1. Inspeção
visual**



**2. Registro
fotográfico**



**3. Checklist
de inspeção**



**4. Avaliação
dos riscos**

- NR-1 – Disposições Gerais
- NR-17 – Ergonomia
- NR-26 – Sinalização de Segurança
- NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade



SITUAÇÃO 1 – FIOS EXPOSTOS NO PISO

Local: Corredor de circulação.

Risco identificado: Tropeço e queda.

Possíveis consequências: Contusões, entorses e fraturas.

Norma relacionada: NR-17.

Medida corretiva: Instalação de canaletas para organização dos cabos.



SITUAÇÃO 2 – CADEIRA SEM REGULAGEM ADEQUADA

Local: Área administrativa.

Risco identificado: Problemas ergonômicos.

Possíveis consequências: Dores lombares, lesões por esforço repetitivo (LER/DORT).

Norma relacionada: NR-17.

Medida corretiva: Adequação do mobiliário e orientação postural.



SITUAÇÃO 3 – EXTENSÃO SOBRECARREGADA


Local: Área administrativa.

Risco identificado: Curto-circuito e incêndio.

Possíveis consequências: Queimaduras, incêndio, danos materiais.

Norma relacionada: NR-10.

Medida corretiva: Utilizar régua de tomadas e adequadas à carga elétrica dos equipamentos.



SITUAÇÃO 4 – PISO MOLHADO SEM SINALIZAÇÃO

Local: Copa.

Risco identificado: Escorregamento.

Possíveis consequências: Quedas e traumatismo.

Norma relacionada: NR-26.

Medida corretiva: Utilização de placa de advertência e sinalização.

ATIVIDADE	PERIGO	RISCO	POSSÍVEIS CONSEQUÊNCIAS	CONTROLE EXISTENTE	MEDIDA PROPOSTA
Circulação no escritório	Fios e cabos expostos	Tropeço e queda	Contusões, entorses e fraturas	Alguns cabos organizados	Instalar canaletas e manter cabos organizados
Trabalho administrativo	Postura inadequada e mobiliário inadequado	Ergonômico	Dores lombares, LER/DORT, fadiga	Cadeiras comuns sem regulagem adequada	Adequar mobiliário conforme NR-17 e orientar postura
Uso de equipamentos elétricos	Sobrecarga em tomadas	Elétrico (incêndio)	Queimaduras, incêndio, danos materiais	Uso de régua comuns	Utilizar régua adequadas e evitar sobrecarga
Deslocamento na copa	Piso molhado sem sinalização	Escorregamento	Quedas e traumatismos	Não há sinalização	Utilizar placa de advertência e manter o piso seco

ITEM	DESCRIÇÃO	CONFORME	NÃO CONFORME	N/A
1	Corredores e áreas de circulação desobstruídos	✓		-
2	Fios e cabos organizados e protegidos		✗	-
3	Extensões e tomadas em boas condições		✗	-
4	Iluminação adequada	✓		-
5	Cadeiras com regulagem e em bom estado		✗	-
6	Monitores na altura adequada	✓		-
7	Extintores acessíveis e sinalizados	✓		-
8	Piso seco e sinalizado quando necessário		✗	-



1. Fios expostos no corredor



2. Cadeira sem regulagem adequada



3. Extensão Sobrecarregada



4. Piso Molhado sem sinalização

A inspeção realizada no ambiente administrativo permitiu identificar situações que podem comprometer a segurança e a saúde dos trabalhadores. A adoção das medidas corretivas propostas contribui para a redução dos riscos e para a promoção de um ambiente de trabalho mais seguro, saudável e em conformidade com as Normas Regulamentadoras.



Segurança é responsabilidade de todos!
Prevenir hoje é proteger o amanhã.



Lucas Lemos

Técnico em Segurança do Trabalho



lucas.silva285@yahoo.com



11 98912-6085



São Paulo – SP



<https://www.linkedin.com/in/lucaslemostst/>

