

ec * *	PROJET DE RECENSEMENT DE L'ÉTAT DES PUITS		
DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES		FICHE D'INSPECTION	
83-08 (1983FCS08)	Latitude :	48,839181389	
CS08	Longitude :	-64,787888056	
2018-11-02			
Forêt			
Normal			
Aucune			
Non			
Recherche en cours			
L'inspection à cet endroit n'est pas concluante. Il y a lieu de noter qu'aucun indice visuel de contamination n'a été constaté, mais il y a plusieurs déchets métalliques qui doivent être débarrassés. Ce puits fera l'objet d'une nouvelle recherche documentaire ou d'autres moyens techniques seront envisagés pour détecter le tubage dans le sol.			
	AU DES HYDROCARBURES 83-08 (1983FCS08) CS08 2018-11-02 Forêt Normal Aucune Non Recherche en cours L'inspection à cet endroit n'est pas de la lieu de noter qu'aucun indice ve déchets métalliques qui doivent être Ce puits fera l'objet d'une nouvelle	AU DES HYDROCARBURES FICHE 83-08 (1983FCS08) Latitude: 2018-11-02 Forêt Normal Aucune Non Recherche en cours L'inspection à cet endroit n'est pas concluante. Il y a lieu de noter qu'aucun indice visuel de contamination n'edéchets métalliques qui doivent être débarrassés. Ce puits fera l'objet d'une nouvelle recherche documentaire de la contamination d'entre des la contamination n'est pas concluante.	