

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits		
Nom du puits	Cabane Ronde	
Numéro du puits	B030	
MRC	Les Moulins	
Municipalité	Mascouche	

2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	Myriam Cadotte		
Inspecteur	Johnson Predin		
Accompagné de			
Système géodésique	NAD 83		
Format des coordonnées	Degré décimaux		
Type inspection	Complète		
Date	2019-09-09		
Vérification sécurité	Effectuée		
Heure de début et fin	11h15 à 13h00		
Conditions météorologiques	Ensoleillé		
Température ambiante (°C)	20		

3. Instruments utilisés				
Instrument	Commentaires			
SCHONSTED GA-52Cx Détecteur magnétique				
Berger Détecteur magnétique				
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz				
GPS Garmin GPSMAP 64ST				
GPS haute précision				

4. Personne(s) rencontrée(s)			
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel
1	53-54	53-54	53-54	
2				
3				
4				
		Témoignages		
1	53-54			
2				
3				
4				



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable	45,789937, -73,537075	45,789937	-73,537075

6. Reconnaissance terrain			
Élément à vérifier	Description		
Type de terrain	Terrain vague		

7. Indices en surface d'anciens forages				
Туре	Mode de récupération suggéré			
Aucun				
Commentaires				

Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires
GDH	45,7903056	-73,5384722	Non	
SIGPEG	45,7906194	-73,5382579	Non	
Imagerie	45,7901696	-73,5361114	Non	
Imagerie	45,7904206	-73,5387907	Non	
Drone	45,7903955	-73,5370984	Oui	

9. Localisation du puits	Coordonnées CDS	Intensité du signal			
Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal			
Tubago hare sal	45,790362, -	Très fort			
Tubage hors sol	73,537139999999	ires iort			
Commentaires					
	_				



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caracteristiques du puit		1			
Élément à vérifier	Description		Commentaires	S	
Tête de puits	Absente				
Évent de surface	Absent				
Profondeur des tubages (cm)	s/O				
Hauteur des tubages au dessus du sol (cm)	24,8	On a retrouvé	au sol l'autre bout de tubage	e. Celui-ci mesure 52 cm.	
Diamètre du tubage extérieur (cm)	13,4				
Présence d'une plaque soudée sur le tubage	Oui				
Présence de ciment obturant le tubage	Non				
Test de l'eau savonneuse	Présence de bulles				
Panneau d'identification	Oui non-conforme	Nous avons in	stallé notre pancarte.		
Les coordonnées GPS de précision ont été prises	Non	Le gps de préc	Le gps de précision n'était pas fonctionnel.		
11. Émanation et migration					
Į.	Point de mesure		%LIE	%GAZ	
Au tubage ou à l'évent			0		
#1 À l'intérieur de 50 centin			0		
#2 À l'intérieur de 50 centimètres			0		
#1 À 4 mètres			0		
#2 À 4 mètres			0		
#3 À 4 mètres			0		
#4 À 4 mètres			0		
	E à l'intérieur de 50 cm ou à n maximum de 75 m et à tou				
7		,	,		
		Commentaires			



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

	Description de l'indice de contamination		Profondeur (cm)	Identification	
Commentaires					
	Commentaires	Commentaires	Commentaires	Commentaires	

13. Conclusions et recommandations					
Éléments	Constats	Commentaires			
Le puits est localisé	Oui				
Risque pour l'environnement	Non				
Reprendre la recherche	Non				
Statut	Non-Problématique				
Coupe du tubage	Évaluation supplémentaire				
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable				
Pancarte	Non-applicable				
Prochaine inspection recommandée	5 ans				
Autre		_			
Conclusion					


Le puits est localisé, car le haut du tubage est hors-sol. Aucun indice organoleptique de contamination de l'eau et/ou du sol n'a été observé. Le tubage devrait être coupé sous la surface du sol. Pour ces raisons, l'état du puits est : Non-problématique.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

	Signatures	
Signature rapport d'inspection (1 à 12)		
Inspecté et rédigé par	Signature	Date
Myriam Cadotte	53-54	2020-02-20
Inspecteur		
Johnson Predin	53-54	2020-02-21
Inspecteur		
	Signature de la vérification (13)	
Vérifié par	Signature	Date
Arnaud Montreuil-Drolet		
Coordonnateur aux opérations	53-54 	2020-02-19
Pierre-François Côté	53-54	2020 02 40
Inspecteur		2020-02-19

Photos de l'inspection





DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2

Mesure de gaz à 4 mètres du puits



Photo 3

Emplacement du puits vu de la route (pancarte à gauche d'un arbuste)

