

FALL DES HYDROCARBURES	+	PROJET DE RECENSEMENT DE L'ÉTAT DES PUITS	
DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES		FICHE D'INSPECTION	
84-15	Latitude :	48,838590000	
CS23	Longitude :	-64,787636667	
2018-11-02	La position géographique du site est approximative et constitue un point de départ pour les recherches sur le terrain		
Forêt			
Normal			
Aucune			
: Non			
Recherche en cours			
L'inspection à cet endroit n'est pas concluante. Il y a lieu de noter qu'aucun indice visuel de contamination n'a été constaté, mais il y a plusieurs déchets métalliques qui doivent être débarrassés. Ce puits fera l'objet d'une nouvelle recherche documentaire ou d'autres moyens techniques seront envisagés pour détecter le tubage dans le sol.			
	: CS23 : 2018-11-02 Forêt Normal Aucune : Non : Recherche en cours L'inspection à cet endroit n'est pas Il y a lieu de noter qu'aucun indice plusieurs déchets métalliques qui c Ce puits fera l'objet d'une nouvelle	CS23 Longitude: La position géographique du site e départ pour les recherches sur le t Forêt Normal Aucune Recherche en cours L'inspection à cet endroit n'est pas concluante. Il y a lieu de noter qu'aucun indice visuel de contamination n'est plusieurs déchets métalliques qui doivent être débarrassés. Ce puits fera l'objet d'une nouvelle recherche documentaire de la contamination d'est pas concluante.	