

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits	
Nom du puits	P.O.T. No 8
Numéro du puits	C042
MRC	de La Côte-de-Gaspé
Municipalité	Gaspé

2. Informations générales sur l'inspectio	n
Inspecteur	Kathleen Sévigny
Inspecteur	Éric Arsenault
Accompagné de	
Système géodésique	NAD 83
Format des coordonnées	Degrés décimaux
Type inspection	Complète
Date	2019-08-08
Vérification sécurité	Effectuée
Heure de début et fin	12 h à 13 h
Conditions météorologiques	Pluie
Température ambiante (°C)	23

3. Instruments utilisés	
Instrument	Commentaires
GPS Garmin GPSmap 62sc	
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz	
Autre	Matériel d'échantillonnage, pelle ronde

4. Personne(s) rencontrée(s)			
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel
1				
2				
3				
4				
		Témoignages		
1				
2				
3				
4				



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable	48,815691,-64,445312	48,815691	-64,445312

6. Reconnaissance terrain	
Élément à vérifier	Description
Type de terrain	Terrain boisé

'. Indices en surface d'anciens forages	
Туре	Mode de récupération suggéré
Pièces métalliques diverses	Évaluation supplémentaire requise
	Commentaires

Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires
GDH	48,8161667	-64,4451667	Non	Le puits est déjà trouvé
SIGPEG	48,8161689	-64,445154	Non	Le puits est déjà trouvé
SIGPEG	48,8148405	-64,4420355	Non	Le puits est déjà trouvé

9. Localisation du puits		
Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal
Tubage hors sol	48,8148,-64,4425	Très fort
Commentaires		



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caractéristiques du puit	ts			
Élément à vérifier	Description		Commentaire	es .
Tête de puits	Absente			
Évent de surface	Absent			
Profondeur des tubages (cm)	S/O Tubage hors s		ol	
Hauteur des tubages au dessus du sol (cm)	56			
Diamètre du tubage extérieur (cm)	16			
Présence d'une plaque soudée sur le tubage				
Présence de ciment obturant le tubage	Présence de ciment Impossible à vérifier (108 cm	
Test de l'eau savonneuse	Non-effectué			
Panneau d'identification	Oui non-conforme	Pancarte tem	ooraire installée en 2018	
Les coordonnées GPS de précision ont été prises	Oui			
11. Émanation et migration				
	Point de mesure		%LIE	%GAZ
Au tubage ou à l'évent			0	
#1 À l'intérieur de 50 centimètres			0	
#2 À l'intérieur de 50 centimètres			0	
#1 À 4 mètres			0	
#2 À 4 mètres			0	
#3 À 4 mètres			0	
#4 À 4 mètres			0	
			nesures aux 4 coins cardina des indices de migrations so	ux de la limite de migration
jusqu a u	in maximum ac 75 m ct a	toutes places ou t	des maices de migrations se	VISIBICS
		Commentaires		



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

12. Indices de contamination					
Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de contamination	Localisation	Échantillonnage	Profondeur (cm)	Identification
Aucun	Aucune contamination observée. Aucune odeur.	Contour du puits	Oui	5	C042 VR-01
Commentaires					

Échantillonné le 8 août 2019. Résultats reçus le 15 août 2019.

Constats	Commentaires
	C042 VR-01 (Sol) : 130 ppm en Hydrocarbures Pétroliers
	C10-C50 (A-B)
x à réaliser	
ion supplémentaire	
j	

Conclusion

Le puits est localisé, car le haut du tubage est hors-sol. Aucune migration ni émanation de gaz au tubage n'ont été détectées. Toutefois, un migration de 7% gaz a été mesurée en 2018. Pour ces raisons, l'état du puits est : Travaux à réaliser



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Signatures			
Signature rapport d'inspection (1 à 12)			
Inspecté et rédigé par	Signature	Date	
Kathleen Sévigny			
Inspecteur	53-54	2020-02-24	
Éric Arsenault			
Inspecteur	53-54	2020-02-24	
	Signature de la vérification (13)	·	
Vérifié par	Signature	Date	
Arnaud Montreuil-Drolet			
Coordonnateur aux opérations	53-54	2020-02-11	
Pierre-François côté		2020 02 11	
Inspecteur	53-54	2020-02-11	

Photos de l'inspection

Photo 1	
Tubage au site du puits	
C042	
C042	



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2
Mesure de migration à 4
mètres



Photo 3
Objet trouvé sur le site du puits

