

C * *	PROJET DE RECENSEMENT DE L'ÉTAT DES PUITS		
DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES		FICHE D'INSPECTION	
Identification du puits			
Sun Exploration et al., Mitis No 1	Latitude :	48,356990833	
C088	Longitude :	-67,919102500	
2018-10-26			
orêt			
Normal			
Aucune			
Oui			
Non-problématique			
Les mesures de migration de gaz dans le sol sont nulles et montrent qu'il n'y a pas de contamination. Les travaux à faire sont : prendre la position GPS de précision ; installer un panneau d'identification.			
	Sun Exploration et al., Mitis No 1 C088 2018-10-26 Forêt Normal Aucune Oui Non-problématique Les mesures de migration de gaz da contamination. Les travaux à faire sont : prendre la	Sun Exploration et al., Mitis No 1 C088 Longitude: 2018-10-26 Forêt Normal Aucune Oui Non-problématique Les mesures de migration de gaz dans le sol sont nulles et me contamination. Les travaux à faire sont: prendre la position GPS de précisio	