

| ec * * | PROJET DE RECENSEMENT DE L'ÉTAT DES PUITS | |
|---|---|--|
| AU DES HYDROCARBURES | FICHE D'INSPECTION | |
| | | |
| Laduboro Verchères Saint-Pierre No 1, Yamachiche | Latitude : | 46,299503000 |
| B064 | Longitude : | -72,828549000 |
| 2018-09-07 | | |
| | | |
| Champs cultivé | | |
| Normal | | |
| Aucune | | |
| | | |
| Oui | | |
| Non-problématique | | |
| d'autres puits dans les environs pro- recommandé de refaire une recherc identifier correctement. Il y a aucune mesure LIE% et on peu | ches (B058, B075) qui son che documentaire et de va ut conclure qu'il n'y a pas d | et à distance similaires, il est alidation sur le terrain pour les de contamination dans le sol. |
| | Laduboro Verchères Saint-Pierre No 1, Yamachiche B064 2018-09-07 Champs cultivé Normal Aucune Oui Non-problématique Un puits a été trouvé, mais à une di d'autres puits dans les environs pro recommandé de refaire une rechercidentifier correctement. Il y a aucune mesure LIE% et on peu Des travaux d'excavation et pour co | Laduboro Verchères Saint-Pierre No 1, Yamachiche B064 Longitude: 2018-09-07 Champs cultivé Normal Aucune Oui Non-problématique Un puits a été trouvé, mais à une distance de 140 m du point d'autres puits dans les environs proches (B058, B075) qui son recommandé de refaire une recherche documentaire et de vaidentifier correctement. Il y a aucune mesure LIE% et on peut conclure qu'il n'y a pas de Des travaux d'excavation et pour couper le tubage seront réa |