

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits		
Nom du puits	Impérial Lowlands Associated No 1, York	
Numéro du puits	C081	
MRC	de La Côte-de-Gaspé	
Municipalité	Gaspé	
Numéro de lot	T.N.O.	

2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	Éric Arsenault		
Inspecteur	Kathleen Sévigny		
Accompagné de			
Système géodésique	NAD 83		
Format des coordonnées	Degrés décimaux		
Type inspection	Complète		
Date	2019-09-12		
Vérification sécurité	Effectuée		
Heure de début et fin	9 h à 14 h		
Conditions météorologiques	Ensoleillé		
Température ambiante (°C)	18		

3. Instruments utilisés			
Instrument	Commentaires		
SCHONSTED GA-52Cx Détecteur magnétique			
Berger Détecteur magnétique			
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz			
GPS Garmin GPSmap 62sc			
GPS haute précision			
GPS Garmin GPSMAP 64ST			

4. Personne(s	4. Personne(s) rencontrée(s)					
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel		
1						
2						
3						
4						
	Témoignages					
1						
2						
3						
4						



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable	48,69381 , -64,62982	48,69381	-64,62982

6. Reconnaissance terrain	
Élément à vérifier	Description
Type de terrain	Forêt

Туре	Mode de récupération suggéré			
Pièces métalliques diverses	Sans moyen mécanique			
Réservoir, barils ou câbles d'acier	Sans moyen mécanique			
Commentaires				

8. Recherche à l'aide du détecteur magnétique				
Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires
GDH	48,7297778	-64,6412778	Oui	
SIGPEG	48,7286675	-64,6411897	Oui	
SIGPEG	48,7272521	-64,6439792	Oui	
SIGPEG	48,7279919	-64,6438712	Oui	
SIGPEG	48,7278349	-64,6409937	Oui	
Imagerie	48,7284472	-64,6435174	Oui	

9. Localisation du puits					
Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal			
Signal magnétique probant jamais creusé ou insuffisamment creusé	48,72841 , -64,64352	Très fort			
Commentaires					



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caractéristiques du puits	S .			
Élément à vérifier	Description		Commentaires	
Tête de puits				
Tete de parts		<u> </u>		
Évent de surface				
Profondeur des tubages				
(cm)				
Hauteur des tubages au				
dessus du sol (cm)				
Diamètre du tubage				
extérieur (cm)				
Présence d'une plaque				
soudée sur le tubage		<u> </u>		
Présence de ciment				
obturant le tubage				
Test de l'eau savonneuse				
Panneau d'identification				
Les coordonnées GPS de				
précision ont été prises				
11. Émanation et migration				
	Point de mesure		%LIE	%GAZ
Au tubage ou à l'évent				
#1 À l'intérieur de 50 centim				
#2 À l'intérieur de 50 centim	ètres			
#1 À 4 mètres				
#2 À 4 mètres				
#3 À 4 mètres				
#4 À 4 mètres				
			nesures aux 4 coins cardinau	_
jusqu'à ur	າ maximum de 75 m et à toເ	utes places où c	des indices de migrations sor	nt visibles
İ				
		Commentaires		
		Commentaires		



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

12. Indices de contamination					
Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de contamination	Localisation	Échantillonnage	Profondeur (cm)	Identification
Aucun					
Commentaires					

13. Conclusions et recommandations				
Éléments	Constats	Commentaires		
Le puits est localalisé	Oui			
Risque pour l'environnement	Non-applicable			
Reprendre la recherche	Non			
Statut	Travaux à réaliser			
Coupe du tubage	Non-applicable			
Ramassage des débris d'anciens forages	À faire			
Pancarte	Non-applicable			
Prochaine inspection recommandée	1 an			
Autre		_		
Conclusion				

Conclusion

Le puits est considéré comme localisé, car un signal magnétique probant correspondant à l'imagerie aérienne contemporaine de l'époque du forage a été observé. Une inspection supplémentaire est requise afin de réaliser un test de migration de gaz. Pour ces raisons, l'état du puits est : Travaux à réaliser.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

	Signatures	
Sig	nature rapport d'inspection (1 à 12)	
Inspecté et rédigé par	Signature	Date
Éric Arsenault	53-54	2222 22 24
Inspecteur		2020-02-24
Kathleen Sévigny		2222 22 24
Inspecteur	53-54	2020-02-24
	Signature de la vérification (13)	-
Vérifié par	Signature	Date
Arnaud Montreuil-Drolet	50.54	
Coordonnateur aux opérations	53-54	2020-02-12
Pierre-François Côté	 53-54	2000 00 40
Inspecteur		2020-02-12

Photos de l'inspection

Photo 1 Détection magnétique probante
Détection magnétique probante
probante
CST/berger
FERROUS
A CONTROL OF THE PARTY OF THE P
MT102
ON ERASE OFF



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2 Objet trouvé près de la zone du forage



Photo 3
Objet trouvé près de la zone du forage

