

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits		
Nom du puits	New Miller Bald Mountain No 8, Sorel	
Numéro du puits	B087	
MRC	Pierre-De Saurel	
Municipalité	Sainte-Anne-de-Sorel	

2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	Myriam Cadotte		
Inspecteur	Johnson Predin		
Accompagné de			
Système géodésique	NAD 83		
Format des coordonnées	Degré décimaux		
Type inspection	Complète		
Date	2019-09-17		
Vérification sécurité	Effectuée		
Heure de début et fin	14h30 à 16h00		
Conditions météorologiques	Ensoleillé		
Température ambiante (°C)	20		

3. Instruments utilisés				
Instrument	Commentaires			
SCHONSTED GA-52Cx Détecteur magnétique				
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz				
GPS haute précision				
Berger Détecteur magnétique				
GPS Garmin GPSMAP 64ST				

4. Personne(s) rencontrée(s)			
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel
1	, 53-54	. 53-54	53-54	
2				
3				
4				
		Témoignages		_
1	53-54			
2				
3				
4				



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable			

6. Reconnaissance terrain	
Élément à vérifier	Description
Type de terrain	Terrain résidentiel

7. Indices en surface d'anciens forages				
Туре	Mode de récupération suggéré			
Commentaires				

Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires
GDH	46,0514167	-73,0779167	Non	
SIGPEG	46,0506364	-73,0766614	Non	
Imagerie	46,0511271	-73,0771146	Non	

9. Localisation du puits Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal			
Tubage hors sol	46,05224, -73,07815	Très fort			
Commentaires					



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caractéristiques du puits				
Élément à vérifier	Description		Commentaires	3
Tête de puits	Présente			
Évent de surface	Absent			
Profondeur des tubages (cm)				
Hauteur des tubages au dessus du sol (cm)	48,8	Hauteur de la	tête du puits	
Diamètre du tubage extérieur (cm)	13,3	Pris à la base (de la tête du puits	
Présence d'une plaque soudée sur le tubage	Non			
Présence de ciment obturant le tubage	Non			
Test de l'eau savonneuse	Absence de bulles			
Panneau d'identification	Non			
Les coordonnées GPS de précision ont été prises	Non			
11. Émanation et migration				
	Point de mesure		%LIE	%GAZ
Au tubage ou à l'évent			0	
#1 À l'intérieur de 50 centimètres			0	
#2 À l'intérieur de 50 centimètres			0	
#1 À 4 mètres			0	
#2 À 4 mètres			0	
#3 À 4 mètres			0	
#4 À 4 mètres			0	
	E à l'intérieur de 50 cm ou à n maximum de 75 m et à tou			_
		Commentaires		



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

12. Indices de contamination					
Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de	Localisation	Échantillonnage	Profondeur	Identification
Tibuci de produito petronero dano le sor	contamination			(cm)	
Aucun					
	Commentaires	5			

13. Conclusions et recommandations				
Éléments	Constats	Commentaires		
Le puits est localisé	Non	Le puits localisé est le puits actif B086		
Risque pour l'environnement	Non-applicable			
Reprendre la recherche	Oui			
Statut	Recherche en cours			
Coupe du tubage	Non-applicable			
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable			
Pancarte	À faire			
Prochaine inspection recommandée	2020			
Autre				
Conclusion				

Conclusion

L'inspection sur le site n'a pas été concluante. Une inspection supplémentaire sur le bon site sera réalisée en 2020. Pour ces raisons, l'état du puits est : Recherche en cours.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Signatures Signature rapport d'inspection (1 à 12)		
Myriam Cadotte	53-54	2020-02-20
Inspecteur		
Johnson Predin	53-54	
Inspecteur		2020-02-21
	Sig	
Vérifié par		Date
Arnaud Montreuil-Drolet	53-54	
Coordonnateur aux opérations		2020-02-20
Pierre-François Côté	53-54	2020 02 20
Inspecteur		2020-02-20

Photos de l'inspection

Photo 1	
Tête du puits	



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2 Mesure de gaz à 50 centimètres du puits



Photo 3 Emplacement du puits

