

1. Identification du puits		
Nom du puits	Verchères No 5, Louiseville	
Numéro du puits	B211	
MRC	Maskinongé	
Municipalité	Louiseville	

2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	David Fortin		
Inspecteur	Pierre-François Côté		
Accompagné de			
Système géodésique	NAD 83		
Format des coordonnées	Degré décimaux		
Type inspection	Complète		
Date	2019-04-30		
Vérification sécurité	Effectuée		
Heure de début et fin	13h45 à 15h00		
Conditions météorologiques	Ensoleillé		
Température ambiante (°C)	10		

3. Instruments utilisés				
Instrument	Commentaires			
SCHONSTED GA-92XT Détecteur magnétique				
SCHONSTED GA-52Cx Détecteur magnétique				
GMI Gasurveyor 500 Détecteur de gaz				
GPS haute précision				
GPS Bluetooth Global Sat				
GPS Garmin GPSmap 62sc				

4. Personne(s	) rencontrée(s)				
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel	
1					
2					
3					
4					
	Témoignages				
1					
2					
3					
4					



5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable			

6. Reconnaissance terrain	
Élément à vérifier	Description
Type de terrain	Champs agricole

7. Indices en surface d'anciens forages				
Туре	Mode de récupération suggéré			
Aucun				
Commentaires				

8. Recherche à l'aide du détecteur magnétique				
Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires
GDH	46,2608611	-72,8831667	Oui	
SIGPEG	46,2608146	-72,8843435	Oui	

Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal		
Tubage déterré	46,26096,-72,88355	Fort		
Commentaires				



10. Caractéristiques du puits				
Élément à vérifier	Description		Commentaires	5
Tête de puits	Absente			
Évent de surface	Absent			
Profondeur des tubages (cm)	27			
Hauteur des tubages au dessus du sol (cm)				
Diamètre du tubage extérieur (cm)	27,5			
Présence d'une plaque soudée sur le tubage	Non			
Présence de ciment obturant le tubage	Oui			
Test de l'eau savonneuse	Présence de bulles	Un peu de bu	lles autour du tubage	
Panneau d'identification	Non			
Les coordonnées GPS de précision ont été prises	Oui	Antenne à 12	8 cm	
11. Émanation et migration				
	Point de mesure		%LIE	%GAZ
Au tubage ou à l'évent			78	
#1 À l'intérieur de 50 centin			35	
#2 À l'intérieur de 50 centimètres			9	
#1 À 4 mètres			0	
#2 À 4 mètres			0	
#3 À 4 mètres			0	
#4 À 4 mètres			0	
			nesures aux 4 coins cardinau des indices de migrations soi	_
		3		



#### **DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES**

Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de contamination	Localisation	Échantillonnage	Profondeur (cm)	Identification
Aucun					
Commentaires					

13. Conclusions et recommandations				
Éléments	Constats	Commentaires		
Le puits est localisé	Oui			
Risque pour l'environnement	Oui			
Reprendre la recherche	Non			
Statut	Travaux à réaliser			
Coupe du tubage	Non-applicable			
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable			
Pancarte	Non-applicable			
Prochaine inspection recommandée	1 an			
Autre				
Conclusion				

Conclusion

Le puits est localisé, car le haut du tubage a été déterré. Une émanation de gaz au tubage a été détectée, mais ne représente pas un risque selon la Loi sur les hydrocarbures et ses règlements afférents. Une migration de gaz a été détectée et présente un risque selon la Loi sur les hydrocarbures et ses règlements afférents. Aucun indice organoleptique de contamination de l'eau et/ou du sol n'a été observé. Pour ces raisons, l'état du puits est : Travaux à réaliser.



## **DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES**

Cignotunes			
Signatures			
Signature rapport d'inspection (1 à 13)			
Inspecté et rédigé par		Date	
David Fortin	53-54	2020-03-03	
Inspecteur		2020-03-03	
Pierre-François Côté	 53-54	2000 00 04	
Inspecteur		2020-03-04	
Signature de la vérification			
Vérifié par	Signature	Date	
Arnaud Montreuil-Drolet		2020-03-03	
Coordonnateur aux opérations	53-54	2020-03-03	

# Photos de l'inspection






Photo 2	
Vue générale du site	

Photo 3	
	L