

Suivi des activités : Il y a lieu de noter qu'aucun indice visuel de contamination n'a été constaté.

seront envisagés pour détecter le tubage dans le sol.

Ce puits fera l'objet d'une nouvelle recherche documentaire ou d'autres moyens techniques