

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits		
Nom du puits	P.O.T. No 24	
Numéro du puits	C058	
MRC	de La Côte-de-Gaspé	
Municipalité	Gaspé	
Numéro de lot	T.N.O.	

2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	Kathleen Sévigny		
Inspecteur	Éric Arsenault		
Accompagné de			
Système géodésique	NAD 83		
Format des coordonnées	Degrés décimaux		
Type inspection	Complète		
Date	2019-10-30		
Vérification sécurité	Effectuée		
Heure de début et fin	8 h à 11 h 30		
Conditions météorologiques	Partiellement nuageux		
Température ambiante (°C)	14		

3. Instruments utilisés				
Instrument	Commentaires			
SCHONSTED GA-52Cx Détecteur magnétique				
Berger Détecteur magnétique				
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz				
GPS Garmin GPSmap 62sc				
GPS Garmin GPSMAP 64ST				
GPS haute précision				

4. Personne(s	4. Personne(s) rencontrée(s)					
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel		
1						
2						
3						
4						
	Témoignages					
1						
2						
3						
4						



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable	48,75964 , -64,56126	48,75964	-64,56126

6. Reconnaissance terrain	
Élément à vérifier	Description
Type de terrain	Forêt

Туре	Mode de récupération suggéré		
Pièces métalliques diverses	Sans moyen mécanique		
Commentaires			

8. Recherche à l'aide du détecteur magnétique				
Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires
GDH	48,7617222	-64,5651667	Oui	
SIGPEG	48,7617243	-64,5651576	Oui	
SIGPEG	48,7615435	-64,5664075	Oui	
Lidar	48,7621561	-64,5641744	Oui	

Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal			
Tubage déterré	48,76157 , -64,56435				
Commentaires					



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caractéristiques du puit	ts			
Élément à vérifier	Description		Commentaire	S
Tête de puits	Absente			
Évent de surface	Absent			
Profondeur des tubages (cm)		200 cm avant	obturation.	
Hauteur des tubages au dessus du sol (cm)		Sans tubage, a	au niveau du sol	
Diamètre du tubage extérieur (cm)	30 Sans tubage			
Présence d'une plaque soudée sur le tubage	Non			
Présence de ciment obturant le tubage	Non			
Test de l'eau savonneuse	Non-effectué			
Panneau d'identification	Oui non-conforme	Pancarte tem	ooraire installée	
Les coordonnées GPS de précision ont été prises	Oui			
11. Émanation et migration				
	Point de mesure		%LIE	%GAZ
Au tubage ou à l'évent			10	
#1 À l'intérieur de 50 centin	nètres		0	
#2 À l'intérieur de 50 centin	nètres		0	
#1 À 4 mètres			0	
#2 À 4 mètres			0	
#3 À 4 mètres			0	
#4 À 4 mètres			0	
			nesures aux 4 coins cardinau des indices de migrations so	_
			•	



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de contamination	Localisation	Échantillonnage	Profondeur (cm)	Identification
Aucun					
Commentaires					

13. Conclusions et recommandations					
Éléments	Constats	Commentaires			
Le puits est localisé	Oui				
Risque pour l'environnement	Non				
Reprendre la recherche	Non				
Statut	Travaux à réaliser	Risque de chute			
Coupe du tubage	Non-applicable				
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable				
Pancarte	À faire				
Prochaine inspection recommandée	1 an				
Autre					
O. all stars					

Conclusion

Le puits est localisé, car le haut du tubage est au niveau du sol. Aucune migration de gaz n'a été détectée. Une émanation de gaz au tubage a été détectée, mais ne représente pas un risque selon la Loi sur les hydrocarbures et ses règlements afférents. Aucun indice organoleptique de contamination de l'eau et/ou du sol n'a été observé. Le trou ouvert du tubage représente un risque de chute. Pour ces raisons, l'état du puits est : Travaux à réaliser.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Signatures Signature rapport d'inspection (1 à 12)		
Kathleen Sévigny	F2 F4	
Inspecteur	53-54	2020-02-24
Éric Arsenault	53-54	
Inspecteur		2020-02-24
-	Signature de la vérification (13)	•
Vérifié par	Signature	Date
Arnaud Montreuil-Drolet	53-54	2020 04 20
Coordonnateur aux opérations		2020-04-28
Pierre-François Côté	 53-54	2000 04 00
Inspecteur		2020-04-28

Photos de l'inspection

Photo 1	
Puits C058	
	CONTRACTOR OF THE STATE OF THE



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2 Mesure de migration à 4 mètres



Photo 3
Environnement du puits
C058.

