

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits		
Nom du puits	MB-1	
Numéro du puits	CS44	
MRC	La Côte-de-Gaspé	
Municipalité	Rivière-Saint-Jean	

. Informations générales sur l'inspection		
Inspecteur	Éric Arsenault	
Inspecteur	Kathleen Sévigny	
Accompagné de		
Système géodésique	NAD 83	
Format des coordonnées	Degré décimaux	
Type inspection	Complète	
Date	2019-09-10	
Vérification sécurité	Effectuée	
Heure de début et fin	9h00 à 17h00	
Conditions météorologiques	Ensoleillé	
Température ambiante (°C)	20	

3. Instruments utilisés		
Instrument	Commentaires	
SCHONSTED GA-52Cx Détecteur magnétique		
Berger Détecteur magnétique		
Détecteur 4 gaz		
GPS Garmin GPSmap 62sc		
GPS Garmin GPSMAP 64ST		

4. Personne(s) rencontrée(s)			
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel
1				
2				
3				
4				
		Témoignages		
1				
2				
3				
4				



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable	48,88178,-64,8765	48,88178	-64,8765

6. Reconnaissance terrain	
Élément à vérifier	Description
Type de terrain	Forêt

7. Indices en surface d'anciens forages				
Туре	Mode de récupération suggéré			
Aucun				
	Commentaires			

8. Recherche à l'aide du détecteur magnétique				
Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires
GDH	48,89083	-64,85667	Non	Inaccessible
Imagerie	48,8875506	-64,8575998	Oui	Aucun indice de forage
Imagerie	48,8903928	-64,8466552	Oui	Aucun indice de forage
Imagerie	48,8927976	-64,8462939	Oui	Aucun indice de forage

Coordonnées GPS	Intensité du signal			
Commentaires				



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caractéristiques du puits	S .			
Élément à vérifier	Description		Commentaires	
Tête de puits				
Tete de parts		<u> </u>		
Évent de surface				
Profondeur des tubages				
(cm)				
Hauteur des tubages au				
dessus du sol (cm)				
Diamètre du tubage				
extérieur (cm)				
Présence d'une plaque				
soudée sur le tubage		<u> </u>		
Présence de ciment				
obturant le tubage				
Test de l'eau savonneuse				
Panneau d'identification				
Les coordonnées GPS de				
précision ont été prises				
11. Émanation et migration				
	Point de mesure		%LIE	%GAZ
Au tubage ou à l'évent				
#1 À l'intérieur de 50 centimètres				
#2 À l'intérieur de 50 centim	ètres			
#1 À 4 mètres				
#2 À 4 mètres				
#3 À 4 mètres				
#4 À 4 mètres				
			nesures aux 4 coins cardinau	_
jusqu'à ur	າ maximum de 75 m et à toເ	utes places où c	des indices de migrations sor	nt visibles
İ				
		Commentaires		
		Commentaires		



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

llonnage	Profondeu (cm)	Identification		
Commentaires				

13. Conclusions et recommandations				
Éléments	Constats	Commentaires		
Le puits est localisé	Non			
Risque pour l'environnement	Non-applicable			
Reprendre la recherche	Non			
Statut	Recherche en cours			
Coupe du tubage	Non-applicable			
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable			
Pancarte	Non-applicable			
Prochaine inspection recommandée	1 an			
Autre				
Conclusion				

Conclusion

L'inspection sur le site n'a pas été concluante. Ce puits fera l'objet d'une nouvelle recherche documentaire et/ou d'autres moyens techniques seront envisagés pour le localiser. Pour ces raisons, l'état du puits est : Recherche en cours.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Signatures Signature rapport d'inspection (1 à 12)		
Éric Arsenault		
Inspecteur	53-54	2020-03-05
Kathleen Sévigny	 53-54	
Inspecteur		2020-03-05
	Signature de la vérification (13)	•
Vérifié par	Signature	Date
Arnaud Montreuil-Drolet	53-54	
Coordonnateur aux opérations		2020-02-25
Pierre-François Côté	53-54	2000 00 05
Inspecteur		2020-02-25

Photos de l'inspection

Photo 1	
Végétation au point	
imagerie 1	
(48,887551, -64,8576)	
	The state of the s
	The second secon



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2
Végétation au point imagerie 2
(48,890393, -64,846655)



Photo 3
Végétation au point
imagerie 3
(48,892798, -64,846294)

