

## **DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES**

1. Identification du puits		
Nom du puits	Québec Natural Gas No 1, Saint-Gérard-Magella	
Numéro du puits	A146	
MRC	L'Assomption	
Municipalité	L'Assomption	

2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	Vernhar Beaulac		
Inspecteur	Kym Bernard		
Accompagné de			
Système géodésique	NAD 83		
Format des coordonnées	Degré décimaux		
Type inspection	Complète		
Date	2019-10-03		
Vérification sécurité	Effectuée		
Heure de début et fin	11h05 à 12h20		
Conditions météorologiques	Nuageux		
Température ambiante (°C)	5		

3. Instruments utilisés				
Instrument	Commentaires			
SCHONSTED GA-92XT Détecteur magnétique				
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz				
GPS Garmin GPSMAP 64ST				
GPS haute précision				

4. Personne(s	) rencontrée(s)			
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel
1				
2				
3				
4				
		Témoignages		
1				
2				
3				
4				



## **DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES**

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable	45,915708,-73,458487	45,915708	-73,458487

6. Reconnaissance terrain	
Élément à vérifier	Description
Type de terrain	Champs agricole

7. Indices en surface d'anciens forages				
Туре	Mode de récupération suggéré			
Aucun				
Commentaires				

8. Recherche à l'aide du détecteur magnétique				
Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires
GDH	45,9150278	-73,4573611	Non	
SIGPEG	45,9152337	-73,4575921	Non	

9. Localisation du puits				
Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal		
Tubage déterré	45,91484,-73,45715	Très fort		
Commentaires				
Puits se situant sur le champs voisin tout près du fossé et à proximité d	u boisé, <sub>53-54</sub> . Aucun	signe de contamination.		



## **DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES**

10. Caractéristiques du puits					
Élément à vérifier	Description		Commentaires	S	
Tête de puits	Absente				
Évent de surface	Absent				
Profondeur des tubages (cm)	68	puits peu prof	ond		
Hauteur des tubages au dessus du sol (cm)					
Diamètre du tubage extérieur (cm)	8	aproximatif ca	ar tubage oval		
Présence d'une plaque soudée sur le tubage	Non				
Présence de ciment obturant le tubage	Non	présence de c	iment cassé en bloc au nivea	u du tubage	
Test de l'eau savonneuse	Absence de bulles	présence d'ea	u dans le tubage		
Panneau d'identification	Oui non-conforme				
Les coordonnées GPS de précision ont été prises	Oui				
11. Émanation et migration					
	Point de mesure		%LIE	%GAZ	
Au tubage ou à l'évent			0		
#1 À l'intérieur de 50 centin	nètres		0		
#2 À l'intérieur de 50 centin	nètres		0		
#1 À 4 mètres			0		
#2 À 4 mètres			0		
#3 À 4 mètres			0		
#4 À 4 mètres			0		
			nesures aux 4 coins cardinau des indices de migrations so	_	
		Commentaires			



#### **DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES**

2. Indices de contamination					
Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de contamination	Localisation	Échantillonnage	Profondeur (cm)	Identification
Aucun					
Commentaires					

13. Conclusions et recommandations				
Éléments	Constats	Commentaires		
Le puits est localisé	Oui			
Risque pour l'environnement	Non			
Reprendre la recherche	Non			
Statut	Non-Problématique			
Coupe du tubage	Non-applicable			
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable			
Pancarte	Non-applicable			
Prochaine inspection recommandée	5 ans			
Autre				
Conclusion				

Conclusion

Le puits est localisé, car le haut du tubage a été déterré. Aucune migration ni émanation de gaz au tubage n'ont été détectées. Aucun indice organoleptique de contamination de l'eau et/ou du sol n'a été observé. Pour ces raisons, l'état du puits est : Nonproblématique.



## **DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES**

Signatures			
Signature rapport d'inspection ( 1 à 12 )			
Inspecté et rédigé par	Signature	Date	
Vernhar Beaulac	50.54		
Inspecteur	53-54	2020-02-13	
Kym Bernard	50.54		
Inspecteur	53-54	2020-02-13	
Signature de la vérification (13)			
Vérifié par	Signature	Date	
Arnaud Montreuil-Drolet		2020-02-12	
Coordonnateur aux opérations	53-54	2020-02-12	
David Fortin		2020-02-12	
Inspecteur	53-54		

# Photos de l'inspection

Photo 1	
Vue générale du site	
	CONTROL OF SUCKION TO THE PARTY OF THE PARTY



#### **DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES**

Photo 2 Haut du tubage du puits A146



Photo 3
Aucune migration mesurée

