

AU DES HYDROCARBURES	FICHE	
	FICHE D'INSPECTION	
Calbec No 3	Latitude :	46,295859722
B076	Longitude :	-72,728948611
2018-09-26		
Nu		
Normal		
Aucune		
Oui		
Non-problématique		
Les mesures de migration de gaz dans le sol sont nulles et il n'y a pas d'indices de contamination.  Les travaux à faire sont : prendre la mesure de GPS de précision ; installer un panneau d'identification.		
	Nu Normal Aucune  : Oui : Non-problématique  Les mesures de migration de gaz da contamination. : Les travaux à faire sont : prendre la	2018-09-26  Nu Normal Aucune  Oui  Non-problématique  Les mesures de migration de gaz dans le sol sont nulles et il n contamination.  Les travaux à faire sont : prendre la mesure de GPS de précis