

Québec * *		PROJET DE RECENSEMENT DE L'ÉTAT DES PUITS	
DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES		FICHE D'INSPECTION	
Identification du puits			
Nom du puits :	85-15	Latitude :	48,844571944
Numéro du puits :	CS39	Longitude :	-64,798925833
Date de l'inspection :	2018-08-30		
Reconnaissance Terrain			
Type de terrains :	Forêt		
État de la végétation :	Normal		
Présence de contaminants :	Aucune		
Conclusion			
Le puits a été localisé	Oui		
État	Non-problématique		
Suivi des activités	Les mesures de migration de gaz sont toutes nulles. Il y a donc pas de contamination.  Les travaux à faire sont : excaver et couper le tubage sous 1 m du sol en fonction des moyens et des conditions ; prendre la position GPS de précision ; installer un panneau d'identification.		