

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits			
Nom du puits Québec Natural Gas No 2, Saint-François-de-Sales			
Numéro du puits	A132		
MRC	Laval		
Municipalité	Laval		

2. Informations générales sur l'inspection				
Inspecteur	Myriam Cadotte			
Inspecteur	Johnson Predin			
Accompagné de	Kym Bernard, Vernhar Beaulac			
Système géodésique	NAD 83			
Format des coordonnées	Degré décimaux			
Type inspection	Complète			
Date	2019-10-22			
Vérification sécurité	Effectuée			
Heure de début et fin	14h00 à 16h30			
Conditions météorologiques	Pluie			
Température ambiante (°C)	17			

Instrument	Commentaires
SCHONSTED GA-52Cx Détecteur magnétique	
Berger Détecteur magnétique	
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz	
GPS Garmin GPSMAP 64ST	

4. Personne(s) rencontrée(s)				
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel	
1	53-54				
2					
3					
4					
	Témoignages				
1	53-54				
2					
3					
4					



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnées	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable	45,662499, -73,692697	45,662499	-73,692697

6. Reconnaissance terrain		
Élément à vérifier	Description	
Type de terrain	Terrain boisé	

7. Indices en surface d'anciens forages				
Туре	Mode de récupération suggéré			
Aucun				
Commentaires				

	8. Recherche à l'aide du détecteur magnétique					
Latitude	Longitude	Recherche	Commentaires			
45,6628056	-73,6929167	Oui				
45,662923	-73,6926957	Oui				
45,6628663	-73,692591	Oui				
45,6628014	-73,6927977	Oui				
45,6633888	-73,692111	Oui	Aucun indice caractéristique d'un puits autour			
	Latitude 45,6628056 45,662923 45,6628663 45,6628014	Latitude Longitude 45,6628056 -73,6929167 45,662923 -73,6926957 45,6628663 -73,692591 45,6628014 -73,6927977	Latitude Longitude Recherche 45,6628056 -73,6929167 Oui 45,662923 -73,6926957 Oui 45,6628663 -73,692591 Oui 45,6628014 -73,6927977 Oui			

Observation	Coordonnées GPS	Intensité du signal		
Aucune observation				
Commentaires				
Le tuyau de métal ne présente aucune émanation. Il n'est sans doute pas en lien avec des activités de forage (voir photo 1).				



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caractéristiques du puits					
Élément à vérifier	Description		Commentaires		
Tête de puits					
Tete de parts		<u> </u>			
Évent de surface					
Profondeur des tubages					
(cm)					
Hauteur des tubages au					
dessus du sol (cm)					
Diamètre du tubage					
extérieur (cm)					
Présence d'une plaque					
soudée sur le tubage		<u> </u>			
Présence de ciment					
obturant le tubage					
Test de l'eau savonneuse					
Panneau d'identification					
Les coordonnées GPS de					
précision ont été prises					
11. Émanation et migration					
	Point de mesure		%LIE	%GAZ	
Au tubage ou à l'évent					
#1 À l'intérieur de 50 centimètres					
#2 À l'intérieur de 50 centim	ètres				
#1 À 4 mètres					
#2 À 4 mètres					
#3 À 4 mètres					
#4 À 4 mètres					
			nesures aux 4 coins cardinau	_	
jusqu'à ur	າ maximum de 75 m et à toເ	utes places où c	des indices de migrations sor	nt visibles	
İ					
		Commentaires			
		Commentaires			



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

12. Indices de contamination					
Visuel de produits pétroliers dans le sol	Description de l'indice de contamination	Localisation	Échantillonnage	Profondeur	Identification
	contamination			(cm)	
Aucun					
	Commentaires	<u> </u>			

13. Conclusions et recommandations				
Éléments	Constats	Commentaires		
Le puits est localisé	Non			
Risque pour l'environnement	Non-applicable			
Reprendre la recherche	Oui			
Statut	Recherche en cours			
Coupe du tubage	Non-applicable			
Ramassage des débris d'anciens forages	Non-applicable			
Pancarte	Non-applicable			
Prochaine inspection recommandée	1 an			
Autre				
	Conclusion			

Conclusion

L'inspection sur le site n'a pas été concluante. Ce puits fera l'objet d'une nouvelle recherche documentaire et/ou d'autres moyens techniques seront envisagés pour le localiser. Pour ces raisons, l'état du puits est : Recherche en cours.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Signatures Signature rapport d'inspection (1 à 12)		
Myriam Cadotte	53-54	2020-02-19
Inspecteur		
Johnson Predin	53-54	2020-02-19
Inspecteur		
-	Signature de la vérification (13)	•
Vérifié par	Signature	Date
Arnaud Montreuil-Drolet	53-54	2020-02-17
Coordonnateur aux opérations		
Pierre-François Côté	53-54	2020-02-17
Inspecteur		

Photos de l'inspection

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2 Site de l'inspection à environ 60 mètres des coordonnées géographiques de la source GDH (au nord)



Photo 3 Débris métallique retrouvés à environ 60 mètres du point GDH (coordonnées géographiques 45,6633889, 73,6930278)

