

Le puits est considéré comme localisé car le haut du tubage a été déterré. Aucune migration de gaz supérieure aux critères du MELCC n'a été mesurée. Aucun indice de contamination de l'eau

ou du sol n'a été observé. Pour ces raisons, l'état du puits est : Non-problématique.

Suivi des activités