

Québec **		PROJET DE RECENSEMENT DE L'ÉTAT DES PUITS	
DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES		FICHE D'INSPECTION	
85-13	Latitude :	48,837605278	
CS37	Longitude :	-64,790343333	
2018-07-28			
Forêt			
Normal			
Aucune			
Oui			
Non-problématique			
Les mesures de migration de gaz sont toutes nulles. Il y a donc pas de contamination. Les travaux à faire sont : excaver et couper le tubage sous 1 m du sol en fonction des moyens et des conditions ; prendre la position GPS de précision ; installer un panneau d'identification.			
	AU DES HYDROCARBURES 85-13 CS37 2018-07-28 Forêt Normal Aucune Oui Non-problématique Les mesures de migration de gaz so Les travaux à faire sont : excaver et	FICHE 85-13 CS37 Longitude: 2018-07-28 Forêt Normal Aucune Oui Non-problématique Les mesures de migration de gaz sont toutes nulles. Il y a dor Les travaux à faire sont: excaver et couper le tubage sous 1 r	