

| Québec * *                            |   | PROJET DE RECENSEMENT DE L'ÉTAT DES PUITS |               |
|---------------------------------------|---|---|---------------|
| DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES |   | FICHE D'INSPECTION                        |               |
| Identification du puits               |   |   |               |
| Nom du puits :                        | C.S. SOQUIP S.W., Maskinongé No<br>1  | Latitude :                                | 46,180974167  |
| Numéro du puits :                     | A172  | Longitude :                               | -73,037559722 |
| Date de l'inspection :                | 2018-10-01  |   |               |
| Reconnaissance Terrain                |   |   |               |
| Type de terrains :                    | Autres  |   |               |
| État de la végétation :               | Dégradée ou appauvrie   |   |               |
| Présence de contaminants :            | Autres  |   |               |
| Conclusion                            |   |   |               |
| Le puits a été localisé               | Oui   |   |               |
| État                                  | Travaux à réaliser  |   |               |
| Suivi des activités :                 | Le puits est trouvé. Les mesures de détection de contamination dépassent les seuils autorisés et démontrent qu'une quantité importante de gaz s'échappe tout autour du puits.  Une intervention est rapidement recommandée et d'installer une protection pour un contrôle d'accès à cette zone. |   |               |
|                                       |   |   |               |