

PROJET DE RECENSEMENT DE L'ÉTAT DES PUITS

ec * *	PROJET DE RECENSEMENT DE L'ÉTAT DES PUITS	
AU DES HYDROCARBURES	FICHE D'INSPECTION	
Venture No 3	Latitude :	48,895359722
C030	Longitude :	-64,720890278
2018-07-31		
Forêt		
Normal		
Aucune		
Oui		
Non-problématique		
L'inspection montre que le puits n'a pas contaminé le sol et l'environnement. Il n'y a pas d'indice visuel ni de traces. Par contre il y a plusieurs déchets qui doivent être débarrassés. Les travaux à faire sont : identifier l'endroit avec un panneau et les coordonnées GPS de précision. Il n' y a pas lieu de considérer les travaux comme urgents. Le MERN mettra en place les travaux qui seront programmés en fonction des conditions que les règles exigent et des moyens dont il faut tenir compte.		
	Venture No 3 C030 2018-07-31 Forêt Normal Aucune Oui Non-problématique L'inspection montre que le puits n'a d'indice visuel ni de traces. Par cont Les travaux à faire sont : identifier précision. Il n' y a pas lieu de considérer les travau. Le MERN mettra en place les travau.	Venture No 3 Co30 Longitude: 2018-07-31 Forêt Normal Aucune Oui Non-problématique L'inspection montre que le puits n'a pas contaminé le sol et l' d'indice visuel ni de traces. Par contre il y a plusieurs déchets Les travaux à faire sont: identifier l'endroit avec un panneau précision. Il n' y a pas lieu de considérer les travaux comme urgents. Le MERN mettra en place les travaux qui seront programmés