

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

1. Identification du puits			
Nom du puits	Louvicourt No 7, L'Assomption		
Numéro du putis	A145		
MRC	L'Assomption		
Municipalité	L'Assomption		

2. Informations générales sur l'inspection			
Inspecteur	Myriam Cadotte		
Inspecteur	Johnson Predin		
Accompagné de			
Système géodésique	NAD 83		
Format des coordonnées	Degré décimaux		
Type inspection	Complète		
Date	2019-11-20		
Vérification sécurité	Effectuée		
Heure de début et fin	11h45 à 16h15		
Conditions météorologiques	Pluie intermittente		
Température ambiante (°C)	2		

3. Instruments utilisés				
Instrument	Commentaires			
SCHONSTED GA-52Cx Détecteur magnétique				
RKI-GX 6000 Détecteur de gaz				
GPS Garmin GPSMAP 64ST				

4. Personne(s) rencontrée(s)						
#	Nom	Rôle	Téléphone	Adresse courriel		
1	53-54	53-54	53-54			
2	53-54	53 <u>-54</u>	53-54			
3						
4						
	Témoignages					
1	53-54					
2						
3						
4						



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

5. Accès terrain			
Élément à vérifier	Coordonnée	Latitude	Longitude
Fin de la surface carrossable	45,881611, -73,380987	45,881611	-73,380987

6. Reconnaissance terrain		
Élément à vérifier	Description	
Type de terrain	Champs agricole	

Туре	Type Mode de récupération suggéré		
	Commentaires		

8. Recherche à l'aide du détecteur magnétique				
Sources	Latitude	Longitude	Recherche	Commentaire
GDH	45,8794722	-73,37875	Non	
SIGPEG	45,8800777	-73,379016	Non	
Imagerie	45,8800894	-73,379164	Non	
Drone	45,8797557	-73,379147	Oui	

9. Localisation du puits				
Observation	Coordonnée GPS	Intensité du signal		
Aucune observation				
Commentaires				

Pour les coordonnées repérées par drone, on a creusé jusqu'à 78 cm et on a trouvé une barre de métal. La détection était très forte et semblable à celle d'un puits. On présume que c'est ce que le drone a détecté.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

10. Caractéristiques du puits					
Élément à vérifier	Description		Commentaires		
Tête de puits	•				
Évent de surface					
Profondeur des tubages					
(cm)					
Hauteur des tubages au					
dessus du sol (cm)					
Diamètre du tubage					
extérieur (cm)					
Présence d'une plaque					
soudée sur le tubage					
Présence de ciment					
obturant le tubage					
Test de l'eau savonneuse					
Panneau d'identification					
Les coordonnées GPS de					
précision ont été prises					
11. Émanation et migration					
	pint de mesure		%LIE	%GAZ	
Au tubage ou à l'évent	Alle Go III Godi C		,02	700	
#1 À l'intérieur de 50 cm					
#2 À l'intérieur de 50 cm					
#1 À 4 mètres					
#2 À 4 mètres					
#3 À 4 mètres					
#4 À 4 mètres					
Si les valeurs sont >25%	LEI à l'intérieur de 50 cm o	u à 4 mètres, f	aire les mesures aux 4 coins	cardinaux de la limite de	
migration jusqu	u'à un maximum de 75m e	t à toutes place	es où des indices de migratio	ns sont visibles	
		Commentaire	2S		
				1	



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

	n	Échantillonnage	Profondeur (cm)	Identification	
Commentaires					
Commentaires					
	Commentaire	Commentaires	Commentaires	Commentaires	

13. Conclusions et recommendations				
Éléments	Constats	Commentaires		
Le puits est localisé visuellement	Non			
Risque pour l'environnement	Non-applicable			
Reprendre la recherche	Non			
Statut	Recherche en cours			
Coupe du tubage	Non-applicable			
Ramassage des débris d'ancien forages	Non-applicable			
Pancarte	Non-applicable			
Prochaine inspection recommendée	1 an			
Autre				
Conclusion				

Conclusion

L'inspection sur le site n'a pas été concluante. Ce puits fera l'objet d'une nouvelle recherche documentaire et/ou d'autres moyens techniques seront envisagés pour le localiser. Pour ces raisons, l'état du puits est : Recherche en cours.



DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

	Signatures	
Signature rapport d'inspection (1 à 12)		
Inspecté et rédigé par	Signature	Date
Myriam Cadotte	53-54	2020-02-20
Inspecteur		
Johnson Predin		2020-02-19
Inspecteur	53-54	
	Signature de la vérification (13)	
Vérifié par	Signature	Date
Arnaud Montreuil-Drolet	F2 F4	
Coordonateur aux opérations	53-54	2020-02-19
Pierre-François Côté	 53-54	2020-02-19
Inspecteur		

Photos de l'inspection

Photo 1
Barre de métal trouvée
après avoir creusé au point
de repérage par drone.





DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Photo 2
Barre de métal (en vision plus rapprochée)



Photo 3
Champs de maïs dans
lequel l'inspection a eu lieu

