

흑체 복사

- 흑체 (黑體, blackbody)
 - 어떤 물체에 전자기파를 쪼이면 모두 흡수하고 반사하지 않으며, 그 표면 온도에 따라서만 전자기파를 방출하는 물체
- 흑체 복사 (黑體 輻射, blackbody radiation)
 - 복사 (복사, radiation) : 어디에서 빛을 방출하는 것을 복사라 함
 - 따라서 흑체 복사란 "흑체에서 표면온도에 따라 전자기파를 방출하는 현상"






• 전자기파 분류

• UV : 자외선 (紫外線, ultraviolet)


• IR : 적외선 (赤外線, infrared)

• VIS: 가시광선 (可視光線, visible)



• 태양과 지구표면으로부터 흑체 복사

Black Body Emission Curves of the Sun and Earth




Wien's law


$$\lambda_{peak}T = 2.898 \times 10^{-3} \ mK$$

• 측정한 태양의 흑체복사


Spectrum of Solar Radiation (Earth)




- 백색 (白色, white)
 - 태양의 흑체복사는 색좌표에서 백색의 표준




- 제논 램프 (Xenon lamp)
 - 태양의 흑체 복사의 결과가 태양광선
 - 이런 태양광선을 재현하는 램프







- 흑체 복사를 이용한 온도 측정
 - 비접촉 온도 측정
 - 온도 측정 범위
 - 30~40°C 체온 측정
 - 열화상 카메라
 - 적외선(IR) 측정




- 고온 측정
 - 가시광선(VIS) 측정
 - 적외선(IR) 측정




• 고온 측정









• 체온 측정






• 체온 측정기 구조








- 체온 측정기의 개구수 (開口數, numerical aperture(NA))
 - NA = sinx



- 개구수가 주어지면 대상체까지 떨어진 거리 L과 P 주위의 파란색 원의 크기가 정해짐
- 개구수가 작아지면 파란색 원 이외에서 측정기로 전자기파가 들어가지 못하여 오차가 작아짐

- 우주 배경 복사 (cosmic background radiation (CMB radiation))
 - 초기 대폭발(big bang) 이후 우주의 전체 온도는 급격히 식었음
 - 전파 망원경을 이용
 - 우주의 모든 방향에서 거의 고르게 결과 관측
 - 우주의 흑체 복사 온도:

$$T = 2.73 K \pm 300 \mu K$$





1978년 우주배경복사 관측으로 노벨물리학상을 수상한 아노 펜지어스(오른쪽)과 로버트 윌슨(왼쪽). 뒤에 있는 것은 이들이 사용한 전파 망원경