УРОКИ ПО SPIKE PRIME


By the Makers of EV3Lessons



ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ЛИНИИ

BY SANJAY AND ARVIND SESHAN





ЦЕЛЬ УРОКА

- Узнаем, как создавать пропорциональное движение по линии.
- Узнаем, как вычислить ошибку и исправление.
- Узнаем, как использовать математические блоки и блоки переменных.

НАСКОЛЬКО ДАЛЕКО РОБОТ ОТ ЛИНИИ?

- В режиме чтения отраженного света датчика цвета показывает, насколько «темная» измеренная область.
- Откалиброванные значения должны колебаться от 100 (на только белом) к о (на только черном).



ДВИЖЕНИЕ ПО ЛИНИИ


- **Ошибки вычисления** → как далеко робот от цели.
 - lacktriangle Роботы следуют за краем линии lacktriangle цель должна быть значением датчика 50.
 - Ошибка должна показать, как далеко значение датчика от 50.
- Создание исправления → заставьте робот принять меры, которые пропорциональны ошибке. Вы должны умножить ошибку на коэффициент масштабирования, чтобы определить исправление.
 - Чтобы следовать за линией, робот должен повернуться к краю линии.
 - Робот должен повернуться более резко, если это далеко от линии.
 - Как сделать это: Вы должны скорректировать вывод в блоке движения.

КАК СДЕЛАТЬ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ЛИНИИ?

Псевдокод:

- 1. Вычислите ошибку = Расстояние от линии = (Значение датчика цвета Целевое значение)
- 2. Измерив ошибку определите объем исправления. Скорректируйте свой коэффициент масштабирования, чтобы робот следовал за линией более точно.
- 3. Используйте значение Исправления (вычисленное в Шаге 2), чтобы скорректировать движение робота по линии.

ЗАДАЧА



ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО ЛИНИИ



КЛЮЧЕВОЙ ШАГ: НАСТРОЙКА КОНСТАНТЫ

- Примечание: о.3, значение, характерно для нашего робота Вы должны настроить это значение для себя.
- Эту константу называют Пропорциональной Константой, или Постоянной Пропорциональности.
- Наиболее распространенным способом настроить Вашу константу является метод проб и ошибок.
- Это может занять время. Вот некоторые подсказки :
 - Начните со значения константы равное 1.0 и изменяем на ±0.5 от первоначального значения.
 - Используйте значение для более плавного управления.
 - Используйте значения ±0.1 для точной настройки.

CREDITS

- This lesson was created by Sanjay Seshan and Arvind Seshan for SPIKE Prime Lessons
- More lessons are available at www.primelessons.org



This work is licensed under a <u>Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International</u> License.