Créditos do programa e documentação inicial: Thiago Lima

Descrição e instruções de uso

Este programa é uma versão reduzida do programa “Test_GPIO”, cujo é testar as saídas digitais da placa processadora conectadas ao “header” da placa inversora. A rotina de testes está descrita abaixo:

i) Carregar o programa usando o debugger;
ii) Avançar de linha a linha, pausando o programa e medindo com um multímetro os pinos necessários.

Pontos importantes do código

Reseta todas as saídas digitais

```
//Inverter Board Header
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
```

Ativa todas as saídas digitais

```
//Inverter Board Header
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_SET); //Set PE9
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_9, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE9
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_SET); //Set PE11
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_11, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE11
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); //Set PE13
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE13
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET); //Set PE14
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE14
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET); //Set PE15
HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET); //Reset PE15
```

Mapa de Pinos

