
## Problema: Recordando nuestro sistema de los carritos acoplados.



## **Estados:**

$$\begin{aligned}
x_1 &= p, & x_2 &= q \\
x_3 &= \dot{p}, & x_4 &= \dot{q}
\end{aligned} \Rightarrow X = \begin{vmatrix} p \\ q \\ \dot{p} \\ \dot{q} \end{vmatrix}$$

## Parámetros:

$$k_1 = 150, \quad k_2 = 700, \quad b_1 = 15,$$
  
 $b_2 = 30, \quad M_1 = 5, \quad M_2 = 20$ 

$$\dot{X} = \begin{bmatrix}
0 & 0 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 \\
-\frac{k_1}{M_1} & \frac{k_1}{M_1} & -\frac{b_1}{M_1} & \frac{b_1}{M_1} \\
\frac{k_1}{M_2} & \frac{-k_1 - k_2}{M_2} & \frac{b_1}{M_2} & \frac{-b_1 - b_2}{M_2}
\end{bmatrix} X + \begin{bmatrix}
0 \\
0 \\
\frac{1}{M_1} \\
0
\end{bmatrix} u$$

$$Y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} X$$


Modelo:

Diseñe un controlador que logre que la salida siga una referencia de  $y_{ref}(t) = 2 \text{ m}$ 

Utilizamos los parametros del problema original . Para esto analizamos el resultado que este nos provee. Obtenemos las siguientes respuestas:

SALIDA

SENAL DE CONTROL



De manera que en la tarea se pide que la Control Signal (mi compu no tiene la enie profe), esta no pase de las dos mis unidades. Esto la unicamenra que se puede lograr con este controlador es por medio de la prueba y error de los polos.

De dicha manera por prueba y error de mover los polos obtenemos:

