# Pràctiques d'automatització SIEMENS TIA PORTAL

Isaac Arenas Fargas 4t de GEEIA+GEE

Marc Salas Huetos 4t de GEEIA

# EXPERIÈNCIA 1: MECANITZAT D'UNA SOLA PEÇA.

Col·loquem una peça metàl·lica manualment a la part de la taula i prement el polsador de marxa. La taula farà un gir per portar la peça al lloc B quan el led s'activa, simularà l'operació de foradar per un temps de 2 segons. Després un altre gir portarà la peça al lloc on també amb un led es simularà que es pinta durant 3 segons. Passat aquest temps la taula torna a girar fins la posició D, representa que és un forn d'assecat, on s'hi haurà d'estar 4 segons amb una temperatura entre 30º i 35º.Uncopacabatelprocésespodràretirar manualment la peça.

Per tornar a començar, s'haurà de dipositar una nova peça i tornar a donar la marxa.

El polsador de parada permetrà parar el procés en qualsevol moment que es cregui oportú, havent de retirar la peça que hi hagi a la taula manualment per poder tornar a començar.

Esdemana, realitzar primerel Grafcet del mode defuncionament, traduir-loa Seti Reset.

#### LLISTAT D'ENTRADES I SORTIDES


#### **ENTRADES**:

ENTRADA PLC	ETIQUETA	DESCRIPCIÓ
10.2	marxa	Polsador de marxa del procés (NO)
10.3	parada	Polsador de parada del procés (NC)
10.5	det peça	Detector d'arribada de peça
10.7	quart volta	Fi de cursa per detecció de quart de volta
IW64	TEMP	Temperatura de LM35


#### SORTIDES:

SORTIDA PLC	ETIQUETA	DESCRIPCIÓ
Q0.0	L	Làmpada calor
Q0.1	V	Ventilador
Q0.2	Т	Motor per gir de la taula
Q0.4	F	Foradat de peça (led)
Q0.3	Р	Pintat de peça (led)


# Grafcet del procés, estudi previ:



Amb el TIA Portal, redefinim el Grafcet de l'estudi previ amb llenguatge de contactes amb Sets i Resets. Tenint present la definició les variables d'entrada i sortida. Aquest les hem anat definint a mesura que em anat utilitzant als contactors.




Definim el "bit scan" per l'Estat 0 (E0) i E10, fen ús de memòries.




Definim les Accions que farà la maqueta, en Memòries per cada un dels Estats del Grafcet.

Per anar passant de forma correlativa per els Estats, hi haurà simultaneïtat de Set pel  $E_n$  i Reset per  $E_{n-1}$ .


Per passar de E0 a E1, haurem de polsar Marxa (%I0.2) i quart\_volta (%I0.7), mentre No es polsi la parada(%I0.3). La condició de pas es (Reset) E0, (Set) E1.




L'E1 es troba en espera fins detectar peça. Quan detecta pesa i no es polsa parada anem (Reset) E1, (Set) E2.




L'E2 s'activa l'acció de motor T com a Memòria (%M1.3) de Flanc de pujada i quart\_volta (%I0.7) i no es polsa parada anem (Reset) E2, (Set) E3.




L'E3 s'activa l'acció de foradar peça F i activació del temporització "TimF" com a Memòria (%M1.4) i no es polsa parada anem (Reset) E3, (Set) E4.




L'E4 s'activa l'acció de motor T com a Memòria (%M1.1) de Flanc de pujada i quart\_volta (%I0.7) i no es polsa parada anem (Reset) E4, (Set) E5.




L'E5 s'activa l'acció pintat peça P i activació del temporització "TimP" com a Memòria (%M1.5) i no es polsa parada anem (Reset) E5, (Set) E6.




L'E6 s'activa l'acció de motor T com a Memòria (%M1.2) de Flanc de pujada i quart\_volta (%I0.7) i no es polsa parada anem (Reset) E6, (Set) E7.



L'E7 s'activa l'acció forn D i activació del temporització "TimD" com a Memòria (%M1.6) i no es polsa parada anem (Reset) E7, (Set) E0.



En el moment que es actiu algun  $E_n$  i es polsa la parada (%10.3), automàticament anirem E0.




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Estat 0"	%M0.0	Bool	
"Estat 1"	%M0.2	Bool	
"Estat 2"	%M0.3	Bool	
"Estat 3"	%M0.4	Bool	
"Estat 4"	%M0.5	Bool	
"Estat 5"	%M0.6	Bool	
"Estat 6"	%M0.7	Bool	
"Estat 7"	%M1.0	Bool	
"parada"	%10.3	Bool	

Definició del Temporitzadors per cada una de les accions en actiu, foradar peça (F), pintar (P) i forn (D).




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Estat 3"	%M0.4	Bool	
"TimF"	%M1.4	Bool	

#### Segmento 12:



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Estat 5"	%M0.6	Bool	
"TimP"	%M1.5	Bool	



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Estat 7"	%M1.0	Bool	
"TimD"	%M1.6	Bool	

El motor de gir de la taula (T) serà actiu per E2, E4, i E6.



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Estat 2"	96MO.3	Bool	
"Estat 4"	96MO.5	Bool	
"Estat 6"	96MO.7	Bool	
"T"	%Q0.2	Bool	

Segmento 15: En E3 s'activa el procés de Pintura.



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Estat 3"	96MO.4	Bool	
"F"	%Q0.4	Bool	


Segmento 16: Definició de l'operació que ha de fer en E5



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Estat 5"	96MO.6	Bool	
"p"	%OO 3	Bool	

Segmento 17:

Definició de l'operació que ha de fer en E7



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Estat 7"	%M1.0	Bool	
"L"	%Q0.0	Bool	

#### EXPERIÈNCIA 2: MECANITZAT DE VÀRIES PECES ALHORA.


Elprocésaautomatitzari les variables son les mateixes definides en l'Experiència 1,peròamb unesespecificacionsdiferentsa la maniobra per millorar la producció.

Igualment hi ha els 4 llocs de treball en la taula giratòria: arribada, foradat, pintat i assecat. Quan arribi una peça en A, es portarà aquesta al lloc B (foradar), però alhora en podrà venir una de nova A. Quan la primera peça vagi al lloc C (pintar), la segona podrà anar a B (foradar), i pot arribar-ne una de nova al lloc A. La primera peça quan acabi de ser pintada, anirà a D (assecar), la segona a C, la tercera a B i en podrà arribar una quarta a A, i així successivament.

Els temps a B i C seran els mateixos de la primera experiència, així com el control de temperatura al lloc D.


Pot passar que no sempre arribi peça al lloc A, per tant no s'haurà de foradar, pintar ni assecar quan tocaria.

# Grafcet del procés, estudi previ:




Main				
Nombre		Tipo de datos	Valor predet.	Comentario
▼ Input				
Initial_Call		Bool		Initial call of this OB
Remanence		Bool		=True, if remanent data are available
Temp				
Constant	Definim el hit Scan(#initial_Call) per a Set ET0 i ET100			

#### Segmento 1:




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ETO"	%M0.0	Bool	
"ET100"	%M1.7	Bool	

#### Segmento 2:



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"det_peça"	%10.5	Bool	Detector d'arribada de peça
"ETO"	%M0.0	Bool	
"ET1"	%M0.1	Bool	
"marxa"	%10.2	Bool	Polsador de marxa del procés (NO )


# Segmento 3:



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ET1"	%M0.1	Bool	
"ET2"	%M0.2	Bool	
"Timer_X".Q		Bool	


# Segmento 4:

#### Segmento 6:




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ET11"	%M1.3	Bool	
"ET12"	%M2.7	Bool	
"Timer_F".Q		Bool	

# Segmento 7:



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ET2"	%M0.2	Bool	
"ET10"	96M1.2	Bool	
"ET20"	96M1.4	Bool	
"ET30"	%M2.5	Bool	
"quart_volta"	%10.7	Bool	Fi de cursa per detecció i
"Tag_1"	%M4.0	Bool	


#### Segmento 5:



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Bit_B"	%M2.6	Bool	
"ET10"	96M1.2	Bool	
"ET11"	96M1.3	Bool	
"ET12"	%M2.7	Bool	


Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Bit_C"	%M3.0	Bool	
"ET20"	%M1.4	Bool	
"ET21"	%M1.5	Bool	
"ET22"	%M1.6	Bool	

# Segmento 8:




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ET21"	%M1.5	Bool	
"ET22"	%M1.6	Bool	

# Segmento 9:




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Bit_D"	%M3.1	Bool	
"ET30"	%M2.5	Bool	
"ET31"	%M3.2	Bool	
"ET32"	%M3.3	Bool	

# Segmento 10:




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ET31"	%M3.2	Bool	
"ET32"	%M3.3	Bool	
"Timer_V".Q		Bool	

# Segmento 11:




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Bit_B"	%M2.6	Bool	
"Bit_C"	%M3.0	Bool	
"det_peça" "ETO"	%10.5	Bool	Detector d'arribada de peça
"ETO"	%M0.0	Bool	
"ET1"	%M0.1	Bool	
"ET12"	%M2.7	Bool	
"ET22"	%M1.6	Bool	
"ET32"	%M3.3	Bool	

# Segmento 12:



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ET2"	%M0.2	Bool	
"T"	%Q0.2	Bool	

# Segmento 13:



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ET11"	%M1.3	Bool	
"F"	%Q0.4	Bool	

#### Segmento 14:




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ET21"	%M1.5	Bool	

# Segmento 15:




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ET31"	%M3.2	Bool	
"L"	%Q0.0	Bool	

# Segmento 16:




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Bit_A"	%M3.4	Bool	
"Bit_B"	%M2.6	Bool	
"Bit_C"	%M3.0	Bool	
"Bit_D"	96M3.1	Bool	
"ETO"	%M0.0	Bool	

# Segmento 17:




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Bit_A"	%M3.4	Bool	
"det_peça"	9610.5	Bool	Detector d'arribada de peça
"ET1"	%MO.1	Bool	

# Segmento 18:



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Bit_A"	%M3.4	Bool	
"Bit_B"	%M2.6	Bool	
"Bit_C"	%M3.0	Bool	
"Bit_D"	%M3.1	Bool	
"ET1"	%MO.1	Bool	
"Tag_5"	%M3.6	Bool	

\_ .\_



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ETO"	96MO.O	Bool	
"ET1"	96MO.1	Bool	
"ET2"	%M0.2	Bool	
"ET10"	96M1.2	Bool	
"ET11"	96M1.3	Bool	
"ET12"	%M2.7	Bool	
"ET20"	96M1.4	Bool	
"ET21"	96M1.5	Bool	
"ET22"	96M1.6	Bool	
"ET30"	%M2.5	Bool	
'ET31'	94M3.2	Bool	

# Segmento 20:



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"ETO"	%MO.0	Bool	
"ET100"	96M1.7	Bool	
"parada"	9610.3	Bool	Polsador de parada del procés (NC)

#### EXPERIÈNCIA 3: CONTROL DE TEMPERATURA DEL FORN.

#### Primera part

Fer unarutinaprincipal i una subrutina (funció) que contemplin les següents accions:

#### Funció (FC1):

Comque el valor que ensproporcionalaLM-35noestàengraus centígrads es demana construir una subrutina que faci la següent acció:

S'ha de crear una subrutina (funció FC) que permeti normalitzar la temperaturaque recullels ensor LM-35 i que la transformia °C.

#### Rutina principal (OB0):

La subrutina FC1 (o funció) escridaràper OB0 pertald'obtenirlatemperaturadel forn expressada en <sup>o</sup>C.

Escontrolaràquelatemperaturanosobrepassilatemperaturamàxima triada(tmax). Demaneraques'engegui el ventilador quan es superi aquesta tmax=35. Per evitar que el ventilador estigui constantment commutant realitzaremel control ON/OFF amb un cicle d'histèresi.

Cyclic interrupt				
Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Comentario	
▼ Input				
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB	
Event_Count	Int		Events discarded	
Temp				
Constant				

Temp es el valor en volts de funcionament del Sensor LM-35, es analògic (%IW64), definim com "int". Temperatura es el valor de sortida en Graus.



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"P"	%Q0.4	Bool	
"TEMP"	%IW64	Int	
"Temperatura"	%MW2	Int	


Nombre	Tipo de datos	Valor predet.	Comentario
▼ Input			
Initial_Call	Bool		Initial call of this OB
Remanence	Bool		=True, if remanent data are available
Temp			
Constant			

# Segmento 1: Engeguem el forn



Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"L"	%Q0.0	Bool	
"marxa"	9610.2	Bool	
"parada"	9610.3	Bool	

Segmento 2: Control del ventilador entre un Rangs de Temperatura, entrarà en funcionament [30:35]




Símbolo	Dirección	Tipo	Comentario
"Temperatura"	96MW2	Int	
·V-	%O0.1	Bool	



Segmento En el Bloc NORM\_X (normalitzat) llegeix el Voltatge i s'obté la temperatura.

I enel Bloc SCALE\_X (escalat) llegeix la Temperatura de sortida i s'obté els Graus.



#### Segona part

Canviarelprogramafetalaprimera part d'aquesta experiència 3 i adaptar el programapertalqueelcontroldetemperaturaesfaciapartir d'una rutina d'interrupció d'alarma cíclica que s'activi cada 250 ms.

#### Afegim un nou bloc OB/ Cyclic interrupt



Per activar l'alarma encenem un Led cada 250ms