

Expurgos de Transformadores

Janeiro a agosto de 2026


Squad Equipamentos Especiais

GRUPO
energisa120 

The logo for Grupo Energisa 120, with "GRUPO" in a small blue font above "energisa120" in a large blue font. The "120" is in orange, and the final "0" is replaced by a stylized orange sunburst icon.

Metade dos expurgos ainda não fechou

Das 227 solicitações retiradas do indicador, 112 aguardam o COPO: ou não há interrupção registrada, ou ela está fora da janela de 24 horas.



Situação	SS	%
Com decisão fechada	115	51%
Aguardando o COPO	112	49%
Total	227	100%


O que separa os dois grupos

Os 115 saíram por mérito. Furto, remanejamento, troca preventiva, ausência de documento — o caso está decidido e não retorna ao indicador.

Os 112 saíram por ausência de registro. O texto descreve a falha e em 81 deles a troca está documentada, mas a interrupção ou não consta na Crítica, ou consta fora da janela de 24 horas. Voltam ao indicador se a prova aparecer.

Como se dividem os 227 expurgos

Cinco macro categorias. A maior delas é justamente a que ainda não tem resposta.



Leitura

Sem interrupção ou fora da janela concentra 112 dos 227 — quase metade. São 82 SS sem interrupção registrada na Crítica e 30 em que a interrupção existe, mas fora da janela de 24 horas da SS.

As outras quatro categorias somam 115 e estão encerradas. Nelas o expurgo não depende da Crítica: o motivo está no próprio caso — a causa foi externa, a troca não foi por falha, a obra não comprova a troca, ou simplesmente não houve troca.

Em destaque (laranja) o bloco que depende do COPO.

Os 115 expurgos com decisão fechada

Saíram do indicador por mérito próprio. Não dependem da Crítica e não retornam.


Categoria	O que significa	SS
Causa externa ao transformador	O equipamento falhou ou foi repostado, mas por causa que não é dele: furto, colisão, terceiros, ou o código nem é de transformador de distribuição.	49
Trocado, mas sem falha	A troca aconteceu e está documentada, só que por decisão de capacidade ou de rede — remanejamento, preventivo, ajuste de tensão — e não por defeito do transformador.	38
Obra não comprova a troca	A obra é onde o material trocado fica registrado. Aqui ela nunca foi gerada, não executou nada, ou foi encerrada sem transformador no material — não há como comprovar a substituição.	16
Não houve troca nenhuma	O próprio registro diz que nada foi substituído: a SS é de construção ou desativação de posto, ou é a segunda SS do mesmo evento.	12
Total		115

Demais motivos: melhoria de posto, dano de terceiros, transformador auxiliar de religador, obra aberta e não executada, e uma SS duplicada do mesmo evento.

Motivo registrado caso a caso	SS
Furto, roubo ou vandalismo	36
Remanejamento ou mudança de potência	14
Troca preventiva	12
Nenhum transformador foi substituído	11
Obra nunca foi gerada	9
Colisão de veículo (abalroamento)	7
Ajuste de nível de tensão (tape)	7
Divisão de circuito	4
Obra encerrada sem trafo no material	3
OS sem descrição e sem obra gerada	3
Código não é de transformador	2
Falta de fase com ganho de potência	2
<i>Demais motivos, um caso cada</i>	5
Total	115

Os 172 com texto de queima ou avaria

Dos 227 expurgos, 172 pareciam contar pela descrição do campo. Destes, 112 param na Crítica e 60 saíram por motivo apurado na leitura.



Nos 112 a leitura não contradiz o texto: a queima é aceita, falta a interrupção. Nos 60 a leitura encontrou outra explicação e o caso está fechado.

Queimado depende muito mais da Crítica: 71% dos 125 queimados param ali, contra 49% dos 47 avariados.

Dos 172 com texto de falha	SS	%
Parou na Crítica: sem interrupção ou fora da janela	112	65%
Saiu por outro motivo, apurado na leitura	60	35%
Total	172	100%

Os 60 em que a leitura discordou do texto

Categoria apurada	Principais motivos	SS
Trocado, mas sem falha	remanejamento 12, preventivo 8, tape 7	29
Causa externa ao transformador	furto 6, colisão 2, cadastro 2, fase 2	13
Obra não comprova a troca	obra não gerada 6, sem trafo no material 3	11
Não houve troca nenhuma	nenhum trafo substituído 6, SS duplicada 1	7
Total		60

Os 112 que dependem do COPO

Ou não há interrupção registrada, ou ela está fora da janela de 24 horas — não é descaracterização da falha.

Situação na Crítica	O que significa	SS	Troca comprovada pela série	Sem comprovação
Sem interrupção registrada	A Crítica não tem nenhuma interrupção neste transformador em data alguma do período.	82	56	26
Fora da janela de 24 h	A interrupção existe na Crítica, mas não cai na janela de 24 horas em torno da SS.	30	25	5
Total		112	81	31


O que o campo registrou nesses 112 casos

Categoria pelo texto da SS	SS	%
Queimado	89	79%
Avariado	23	21%
Total	112	100%

- Em nenhum dos 112 a leitura do texto aponta causa diferente de falha do próprio transformador.
- Troca comprovada pela série significa que o número de série do transformador retirado é diferente do instalado — a substituição de fato ocorreu. Vale para 81 dos 112. Nos outros 31 o texto descreve a falha, mas as séries não comprovam a troca.

O núcleo do problema: 81 casos com a troca comprovada

A série retirada difere da instalada — a substituição está documentada. Falta apenas a interrupção registrada dentro da janela de 24 horas.




Os 81 com a troca comprovada	SS
Sem interrupção registrada	56
Fora da janela de 24 h	25
Descritos como queimado	65
Descritos como avariado	16
Participação no grupo pendente	72%

Por que isso importa

- São 81 transformadores em que a série retirada difere da instalada — a substituição ocorreu — e o laudo de campo descreve queima ou avaria.
- Se a interrupção for localizada, voltam ao indicador — e o indicador do período muda.
- Nos outros 31 o texto também descreve falha, mas as séries retirada e instalada não comprovam a substituição — é o grupo mais frágil.

A pendência está concentrada no início do ano

Janeiro a abril respondem por 90 dos 112 casos em aberto — 80% do total.



Leitura

Janeiro a abril: 90 pendentes. Em fevereiro e março a pendência alcança 7 de cada 10 expurgos do mês.

Maio, junho e agosto: 22 pendentes. Um terço dos 67 expurgos desses meses — metade da proporção do primeiro quadrimestre.

Julho não entra na comparação. A Crítica do mês se perdeu; os 13 expurgos foram lidos só pelo texto, sem conferência de interrupção. O zero é ausência de teste, não ausência de caso.

O que precisamos do COPO

Três respostas fecham os 112 casos e encerram o ciclo de janeiro a agosto.

#	Pedido	Detalhe	Casos
1	Confirmar as 82 sem interrupção na Crítica	Para cada SS sem interrupção registrada na Crítica, dizer se houve interrupção não registrada ou se o evento realmente não existiu. É o maior bloco e destrava 56 casos com troca provada.	82
2	Avaliar as 30 fora da janela de 24 h	A interrupção existe, mas fora da janela de 24 horas da SS. Verificar se a janela deve ser ajustada ou se o vínculo entre a ocorrência e a solicitação é outro.	30
3	Priorizar janeiro a abril	Concentram 90 dos 112 casos. Fechar esses quatro meses resolve 80% da pendência e permite congelar o resultado do primeiro quadrimestre.	90

Enquanto as três respostas não chegam, os 112 permanecem retidos — fora do indicador, mas reversíveis.

Obrigado

Squad Equipamentos Especiais · Expurgos de janeiro a agosto de 2026

