汗沙大学 实验报告

日期: 2024 5.13 地点: 发生表化学及多字。24

课程名称: 著化实验(2)

指导老师: 殊晨

实验名称: 电镀铜

实验类型: 应用性实验 同组学生姓名:

实验目的和要求(必填)

主要仪器设备(必填)

五、实验数据记录和处理

七、讨论、心得

、实验内容和原理(必填)

四、操作方法与实验步骤 六、实验结果与分析(必填)

一、实验目的

1、理解电镀等化学方法的基本原理

2、3解钢铁表面电镀铜的一般工艺,学习电镀操作3、理解电镀和次的选择和影响镀层质量的图象

、实验原理

人 了阴极: 特镀的电极

阳极:你被是的金属或惰性金属

两电极置于特镀金属的盐溶液中(电镀液),在电流作用下,

特镀的金属阳离子在阴极上得电子还原,析出形成镀层

2、本实验电镀液主要成分 Cuso,和Ng/P2 07(焦磷酸钠)

CUSD4 + 2 NagP2O7 -> Na6 [Cy(P2O7)2] + Nac 504 焦磷酸铜钠

其中面已离子[[GUP2 日] 6一比較较稳定, kf = 1,0 X/09 因此游离 Carrix度低,操作简便,成本低,污染小, 且容易获得厚度均, 结晶细密的镀层

阳极铜板: 61-2e- 3 Cu2+ 朋极特镀低破钢片: [Cu(P2O1)2]6-+2e-→ Cu+2P2O4. 3.景/响镀层质量因素: 电镀液PH、温度及搅拌速度,

电流密度、两极间矩、施镀时间……

订

线

实验名称:	姓名:	_ 学号:
头验名称:		_ + 7

4. 直流稳、压电源供应器的使用:

- ①稳、压调节旋钮顺时针最大
- ② 稳流调节旋钮进时针最小
- ③接上实验装置
- ④安全 离 与 后 打 开 电源
- ⑤ 顺时针谢税、流调节旋钮, 使输驰流至所需值

	9 111 1 111 1	
三、	实验步骤及注意事项	注意事项
	实验步骤	ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF
	1、 预处理	1. 在型板上打磨,以防损坏
	取两片低碳钢板(在边台),将其正反两面	桌面
	打磨至表面镫层、毛刺除尽	2、不打磨会引起电流不稳。
		8 8 18 L
	用直尺量取钢板的长a宽b (空际未做)	
	(Marshar	1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
1	计算表面积 S= 2ab	四部 是 自 新刊
	The second secon	· 司机多足免损[6]
	打磨漆包线或导线(包括鳄鱼夹)	(1000年)11-西方拉田4
1	= 1×× 86 vt	小除完油之后不要直接册
	在70-80℃除油液中外钢板除油15min,	AR HATIVIONACIO
		10年8年8日
	際完后用去离子水冲洗干净	L S ILI
L	CONSIDER THE PARTY OF THE PARTY	1.不能短路
3	、电镀铜 ————————————————————————————————————	2、电流 =表面积 X 电流 整寝
1	方图所示,镀铜/omin	3、铜铁间间矩H2Cm
	周片作阳极,钢片作阴极	4.电路流后再通电源
7	图片介下中的效力仍为了下加入 個	5. 电流密度不宜过大, 到
		会出现Cusa晶体或气泡
	直接科 對人類型, 自然到了	云y Mushy BB TIN UNO
1	是	
(1)	人们相談 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	

四、实验结果及现象

订

线

1. 0、120A的电镀/min之后,钢片正反面较光亮,差异较小,与基底结合年国。但是电镀未冲洗干净,即烘干有少许

2、0、0的的电流镀20min之后,钢片正成服光亮,几乎无差异, 与基底结合牢围。冲洗干净后烘干,无污渍,很完美。总 体来看,此次电镀效果更好

3. 刻蚀后图案完整, 记器和修正感液无大致差异, 维由于刻蚀时间偏长, 背面略发黑。

五实验感悟

这个实验有有趣,可以先把钢片表面镀上铜, 更刻饮出 自己喜欢的图案。这样一个简单的操作,却能提升金属许多性能。

六、思考题

- 小本次实验可知,电流强度会影响镀层质量 查谈料后, 极间间距, 电镀时间, 电镀漱温度及州
- 2、主盐及西己外浓度控制在范围内, 叶, 温度均对此有影响
- 3、可以,铜具有较好的耐蚀性能,对钢铁起保护作用
- 4- 阴极: Cu -> Cu2+ +2e-

\$B \$R: [Ca(P29)2]6-+2e- > Cu +2P3074

- 5、电化学水处理,在电极或外加电场作用下,在特定电化 学反应器内经电化学过程,对废水产污染物进行沉降
- 6、接受孤对电子的金属离子原持提供孤对电子的好或高 子从配位键结合

命多条件:

- (1) 先刑离子后阳离子
- 日)先配体台中心
 - (3) 先无机后有机
 - (4) 先离子台分子

(5) 同类 图已体中,先后顺序按配在原子的元素符号在英文字母表 中次序