清河大学 实验报告

1. 17: 3034 345
11月: 224.5.13
的古·特生主化学文艺术。2

课程名称: 首化实验(2) 指导老师: 陈晨 实验名称。 电镀 铜 实验类型:应用性实验

、实验目的和要求(必填)

三、主要仪器设备(必填)

五、实验数据记录和处理

七、讨论、心彻

四、操作方法与实验步骤

六、实验结果与分析(必填)

一、实验目的

1. 理解电镀等化学方法的基本原理

2、3解钢铁表面电镀铜的一般工艺,学习电镀操作

3. 理解电镀体液的选择和影响镀层质量的图象

、实验原理

人 「阴极: 特镀的电极 19日极: 你的 镀层的 金属或惰性金属 两电极置于符镀金属的盐溶液中(电镀液),在电流作用下, 特镀的金属阳高子在阴极上得电子还原,析出形成镀层 2. 本实验电镀液主要成分 Cuso,和M/P2 07(焦磷酸钠) CUSD9 + 2 Nag P2O7 -> Nag [Cy(P2O7)2] + Nac SO4 焦磷酸铜钠

其中面已离子[Calle Oha] 6-比較较稳定, kf = 1.0 X/09 因此游离 Car 浓度低,操作简便,成本低,污染小, 且容易获得厚度均,结晶细密的镀层

阳极铜板: G-2e-> G27

3.景响镀层质量目素,电镀液叶、温度及搅拌速度、 电流密度、两极间矩、施镀时间……

实验名称:	学号:
4. 直流稳、压电源供应器的使用:	
D貌压调节旋钮顺时针最大	3)4 9% 2 👵
② 稳 流调节旋钮进时针最小	
③接上实验装置	
田安全离千后打开电源	
⑤ 顺时针肺梳流调节旋钮, 使轴线	电流至所需值
三、实验步骤及注意事项	IN THE RESERVE
实验步骤	注意事项
1、 预处理	1. 在型板上打磨,以防捉不
取两片低碳钢板(在边台),将其正反两面	氣
打磨至表面镫层、右刺除尽	2、不打磨会引起电流不稳.
朋友是取钢板的长a宽b 7 / 12	All Tall
/ ↓ (实际未做)	· 连动的。
计算表面积 S=2ab	特施自立是此
初磨漆包线或导线但描绘造头	18 18 18 18 A T
和密及的对对一个的场景	1 02 ウンカンノーある 2 ロル
2, 化学除油	/ 除完油之后不要直接服料 接触钢板表面
在70-80℃除油液块对钢板除油15min,	d > 4 > 4 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6 > 6
除完后用去离子冰冲洗干净	
3. 电镀铜	1.不能短路
如方图的 钟铜lowin \$150 Hill	2、电流=表面积×电流整度
EAH 1 80+2 500 1 80+2 11.	3、钢铁间间矩H Con
铜片作阳极,钢片作阴极	4. 电路绕后, 那种源
	5、电流密度不宜过大,到
[1]中国不可,还是人民,村建度	会出现Cusa,晶体或气泡

实验名称:	姓名:	学号:
4.电镀工艺改进实验 电流密度:减半,键20ml 少 比较两次键层的允克 结合军国程度,正众的差别 少 分析电流大小对键层的	超度和键度的	1. 极极阅距要和之前保 持一致
5、电化学蚀刻 将一些表面保护起来,电极 5~3~12、电流 0~2~0、25A 搜 装 ~~	效接,通电 。结束后用乙酸2面	人 飲刻需使用飲刻液, 以免污染电镀液 当 2.1份正浓略厚并干选 再进行

四、实验结果及现象

订

线

1、0、120A的电镀/min之台,钢片正反面较光亮,差异较小,与基底结合牢固。但是电镀未冲洗干净,即烘干有少许污渍。

2、0、0的的电流镀20min之后,钢片正成根光亮,几乎无差异, 与基底结合牢围、冲洗干净后烘干,无污渍、很完美。总 体来看,此次电镀效果更好

3、刻蚀后图案完整,记号笔和修正城无大致差异,如日由于刻蚀时间偏长,背面略发黑。

五实验感悟

这个实验有有趣,可以先把钢片表面镀上铜,再则饮出自己喜欢的图案。这样一个简单的操作,却能提升金属许多性能六、思、老题

人本次实验可知,电流强度会影响镀层质量 查谈料后,故间间距,电镀时间,电镀浓起度及对

2、主盐及配件浓度控制在超内, 2H,温度均对此有影响

3.可以,铜具有较好的耐蚀性能,对钢铁起保护作用

4- 阴极: Cu -> Cu2+ +2e-

B日林: [Ca(Pzの)z] +2e-> Cu+2Pzのサー

5、电化学水处理,在电极或外加电场作用下,在特定电化学反应器内经电化学过程,对废水户污染物进行沉降

6、接受孤对胜的军局部1原科提供孤对胜的行骑。子从配位链结合

命名条件:

(1) 先朋离子后阳离子

日)先配体台中心

(3) 先无机后有机

(4) 北离子台分子

(5) 同类配体中,始顺序按配在原子的元素符号在英文字母表中次序