

投屏失败排查指南

文档编号：XL-FT-011 | 版本：V2.1 | 更新日期：2026-04-10
适用产品：星澜电视 / 投影 / 智能盒子 | 发布单位：星澜智能科技有限公司

一、现象描述

- 手机搜不到设备
- 投屏后黑屏
- 画面卡顿

二、排查步骤

1. 确认同一网络

手机与设备需连接同一 Wi-Fi。

2. 重启投屏服务

设置 > 网络 > 投屏服务 关闭后重新开启。

3. 关闭 VPN

部分 VPN 会拦截局域网发现。

4. 更换投屏协议

可尝试 DLNA 或 HDMI 有线连接。

三、可能原因

可能原因	处理方式
线缆或接口接触不良	更换线缆或接口，重新插紧
设置项配置错误	按本文步骤逐项核对设置
硬件模块异常	需返厂或上门检测更换

四、何时需要报修

完成以上排查仍无法解决时，请拨打 400-826-1068 或通过「星澜服务」App 提交工单，城区将在 48 小时内安排上门检测。

【提示】请勿自行拆机，私自拆机会导致保修失效。