306_3	2023	31
	4	7

执法支队险化学品企业装置设备带"病" 运行安全专项整治行动工作小结

根据市局关于开展危险化学品企业装置设备带"病"运行安全专项整治行动工作有关要求,结合局 2023 年危险化学品安全监管重点工作安排,现将支队开展危险化学品企业装置设备带"病"运行安全专项整治行动工作情况总结如下。

一、及时传达通知要求,认真做好政策宣贯

接到有关专项整治活动通知后,支队各中队以微短信方式,在各自监管企业群第一时间进行了传达、通告,并要求所有取得危险化学品安全生产、经营(不带储存设施除外)、安全使用许可的企业(以下简称危险化学品企业),要以涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线为重点,开展全面排查评估,按照"风险分级、隐患分类"原则,对排查出的每一处带"病"运行部位建档立账,逐一制定限期整治方案和安全管控措施。要求企业加强设备完整性管理,实现带"病"运行隐患动态清零,形成化工装置设备运行风险防控长效机制。

二、督促企业落实主体责任, 开展自查自纠

各危险化学品企业结合自身实际,在规定时限内,及时开展了自查自纠。其中,上海牡丹香精香料有限公司在自查自纠整治中,发现原料仓库货架缺少背挡板;上海浦航石油有限公司自查时,发现 T107 底油排污管线和 T105 安全阀管道有工人使用绷带进行堵漏处理,存在管线采取不正确临时

防泄漏措施的问题。针对上述问题,两家企业及时进行了整改,并将自查情况及时录入了危险化学品登记综合服务系统。

三、严格监督检查,强化工作实效

区应急执法支队在 2023 年 6 月 15 日前,对管辖范围内存在装置设备带"病"运行问题的企业进行了全覆盖检查,认真指导企业隐患整改,并将带"病"运行整治内容作为日常监管和执法检查重点,推动整治任务落地落实。目前,除上海牡丹香精香料有限公司存在原料仓库货架缺少背挡板、上海浦航石油有限公司 T107 底油排污管线和 T105 安全阀管道存在使用绷带进行堵漏处理并均已整改外,未发现其他存在装置设备带"病"运行问题的企业。

浦东新区应急管理局执法支队 2023年6月15日