| 349 | 2022 | 33 |
|-----|------|----|
| | 1 | 8 |

浦东新区文物保护管理所阅(办)文单

| - | 111 | 1 | TH | |
|---|-----|---|----|---|
| 文 | 1平 | 名 | 称 | : |

关于惠南张氏宅(张兰生)抢险加固设计方案的批复(代拟稿)、申请和会议纪要 关于北街黄氏宅(北街382-386号)抢险加固工程立项及设计方案的批复(代拟稿)、请示和会议纪要 关于新场潘氏南宅抢险加固工程立项及设计方案的批复(代拟稿)、请示和会议纪要↓ 关于傅家玫瑰天主堂保护修缮工程立项及设计方案的批复(代拟稿)、申请和会议纪要↓

| 来文单位 | 地文科 | | | 文号 | |
|------|-------------|----|------|-------|--|
| 收文日期 | 2022. 8. 22 | 编号 | 文件类别 | 」(密级) | |

| 副职领导 | 朱边华8-22 |
|--------|----------|
| 意见 | H A SIV |
| 主要领导意见 | Jan 8/22 |

办结情况:

办公室(签名):

关于同意新场潘氏南宅抢险加固工程 立项及设计方案的批复 (代拟稿)

上海浦东发展集团房屋管理有限公司:

你们《关于新场潘氏南宅文物保护点抢险加固工程立项和方案审批的请示》已收悉。经研究,批复如下:

- 一、原则同意新场潘氏南宅抢险加固工程的立项申请。
- 二、原则同意由上海创物建筑设计有限公司设计并报送的设计方案。
- 三、对新场潘氏南宅抢险加固工程设计方案提出以下意见:
- (一)应明确需要拆砌墙体的具体部位,查明原粉刷的构造层次并补充修复墙面的粉刷要求。
 - (二)应明确本次工程的修缮范围及结构形式。
 - (三)应补充木构件槽朽部位的处理方法。
- (四)应完善仪门修缮方案,并对整个院落的环境做必要的干预性整治。
- (五)应明确对存在问题的外立面管线与电力设备的整治处置方法。
 - 四、应根据专家评审意见进一步完善设计方案,做好本

次修缮工程的相关工程资料及档案管理,并按《文物保护工程管理办法》第二十三条规定做好竣工验收。

上海市浦东新区文化体育和旅游局 2022年8月19日