### 浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期:2023-02-27 密级:一般 紧急程度:无 编号:请示件(2023)0075号 文件来源:下级请示

来文单位: 废管中心

来文文号: 浦废管 (2023) 8号

文件类别:环卫

文件名称:

关于实施 2023 年黎明渗滤站公共设备、设施维修项目的请示

领导批示:

已阅。{薛加良[2023/3/6 11:17:43]}

拟办意见:

拟请市容环卫处阅提意见; 报请加良同志阅示;

请瑞莲同志阅核。

办理时限: 2023-03-17

办结时间: 2023-03-06

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/2/27 17:04:49]}

办理意见:

请小李阅处{高文安[2023/2/28 14:07:46]}

请小李阅处{高文安[2023/2/28 15:31:15]}

该项目已经完成批复,批复已经上传附件,此件申请办结{李亚军[2023/3/6 10:27:05]}

拟同意。{高文安[2023/3/6 10:59:34]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

# 上海市浦东新区废弃物管理事务中心文件

签发人: 彭斌

浦废管〔2023〕8号

# 关于实施 2023 年黎明渗滤液站公用设备、 设施维修项目的请示

上海市浦东新区生态环境局:

为进一步改善黎明渗滤液站的运行和公用设备、设施陈旧破损的现状,有效提升渗渗滤处理站的运行效能,减少故障停机时间,使设备有效运行。根据新区生态环境局下达的 2023 年项目预算安排,我中心拟对黎明渗滤液站公用设备、设施维修,主要有如下维修内容:

### 一、黎明渗滤液站设施维修部份

1、渗滤液站新调节池清淤换膜。新调节池为黎明填埋场扩建 工程建设时新建,设计容量 27000m³,设计 5 年进行一次清淤工作, 上次清淤为 2016 年实施, 现已超出 5年。已多次发生因调节池底部淤积造成调节池出水泵堵塞、出水不畅等问题。此次工程内容有 HDPE 膜盖膜换新, 1.5mm 厚, 双光面; 调节池清淤; 防渗地膜检测、修复和以及增加浮力垫等。

2、老膜车间维修。改造系统膜处理车间 2005 年投入运行, 2012 年对该车间进行了修缮工作,到目前已超过 10 年未进行过修 缮。车间屋顶、屋面等锈蚀严重,有漏水现象,车间结构梁等也 需进行除锈防腐工作,同时车间内外漆面脱落腐蚀严重,需进行 更换。主要内容有屋面板、外墙板、屋架、天窗、天沟等换新。

### 二、黎明渗滤液站公用设备更换维修部份

- 1、高压配电室设备的更换维修。高压配电室 2011 年投入运行,已使用超过 10 年,未进行过大修工作。渗滤液站高压配电室未安装空调等通风设施,整体环境较为潮湿,同时经历两次进水事故,柜内各元器件存在"爬电"等现象。10/0.4kV 变压器温控装置损坏,高温天等无法正常散热,低压进线柜智能电表损坏,柜内铜排,螺丝锈蚀。低压电容补偿柜目前因柜内电容器、接触器等元器件已损坏,2 台电容柜均已无法投入运行。此次主要更换真空断路器、低压断路器、电容柜等,1#配电柜、PT 柜升级等的维修和保养等。
- 2、雨水泵站设备的维修和新增。主要包括雨水泵 3 台、低压配电柜 1 个、捞渣机 1 台、就地控制柜 2 个。2011 年投入运行,已使用超过 10 年,未进行过大修工作。3 台维护保养,更换轴承、机封等,水池清理、捞渣机和控制柜维修保养,并新增一台雨水泵备用。

3、反渗透段泵前加变频器 19 个。反渗透段主要是通过维持 比较高的水压使用污水透过反渗透膜片等组件形成清水(内侧) 和污水(留在外侧),最主要的维持高压的就是泵,常在启停或电 流变化时,水压变化较大,容易将设备冲击冲散,设备容易损坏 且维修频率较高,为了保障设备的长期稳定运行降低故障率,此 次在各个泵前加装变频器。黎明渗滤液站反渗透段一共有在线泵 9 个,高压泵 1 0 个,此次新增变频器等设备 19 个。

#### 三、项目资金安排

项目总投资 362.31 万元,其中设施维修费用 256.52 万元,设备更换维修费用 85.99 万元,工程建设其它费用 19.8 万元:其中设计费 9.49 万元,监理费 8.69 万元,工程量清单及标底编制费 0.90万元,招标代理费 0.72 万元。2023 年度投资金额为 210 万元,其余结转至 2024 年拨付。

妥否,请批示。

联系人: 王功夫 联系电话: 58517704

