浦东新区生态环境局收文处理单(办件)

收文日期: 2023-09-19 密级: 一般 紧急程度: 无 编号: 请示件(2023)0346号 文件来源: 下级请示件

来文单位:水闸中心

来文文号: 浦水闸 (2023) 28号

文件类别: 水务

文件名称:

关于安全鉴定后部分水闸大修工程的立项请示

领导批示:

已阅。{刘贵平[2023/9/21 15:24:41]}

拟办意见:

拟请水利处阅提意见,报请贵平同志阅示, 请瑞莲同志阅核。

拟办人: 钱敏秀 拟办日期: 2023-09-19

审核拟办意见:

已核。{高瑞莲[2023/9/20 8:47:58]}

办理意见:

请小叶阅提意见。 {张茫[2023/9/20 11:51:48]}

- 1、根据 2024 年部门预算上报稿,该工程拟列入区水闸中心 2024 年新开工项目,估算总投资 1853.84 万元。
- 2、为加快项目推进,消除水闸安全隐患,确保水闸安全运行,拟同意区水闸中心上报内容。
- 3、本项目采用两阶段批复、两阶段招标方式推进模式,现拟对该项目进行立项批复,由区水闸中心推进勘察、设计等前期工作。

妥否,请领导示。{叶仁政[2023/9/20 16:30:30]}

拟同意。{张茫[2023/9/20 16:43:32]}

转办意见:

传阅意见和传阅情况:

备注:

上海市浦东新区生态环境局办公室

上海市浦东新区水闸管理事务中心

浦水闸 [2023] 28号

关于安全鉴定后部分水闸大修工程的立项 请示

浦东新区水务局:

芦潮港水闸位于上海市浦东新区东南部的芦潮港镇,长江口和杭州湾的交汇处,主要功能为挡潮、排涝、水资源调度等,是浦东新区沿杭州湾的重要排涝口门。2022 年 11 月,芦潮港水闸经安全鉴定被评为二类闸,水闸存在结构裂缝较多、外河西侧翼墙填筑区不密实等多处安全隐患,影响水闸安全运行,需进行大修。三甲港水闸位于浦东新区人民塘路 3832 弄 12号,东临长江口,内接川杨河,主要功能是引清调水、防汛排涝和挡潮。三甲港水闸两侧外河大堤经过多年运行,浆砌石护坡、栅栏板护坡及堤身平台有孔洞、裂缝、混凝土脱落露筋和渗水等现象,近来在日常巡查中发现涨潮时部分区域有大量气

签发人: 马小园

体冒出。物探结果表明,堤身护坡和消浪平台下部局部存在土体疏松,脱空的现象,严重影响一线大堤安全稳定和水闸正常运行。为此,我中心拟于 2024 年实施安全鉴定后部分水闸大修工程,对芦潮港水闸和三甲港水闸进行维修改造。

工程主要内容包括: 芦潮港水闸闸室及内外河结构维修改造、外河西侧灌砌石平台注浆加固及灌砌石平台积水部位修整、启闭机房房顶渗水处理等; 三甲港水闸外大堤结构采用压密注浆加固堤身土松散和脱空区域, 高程 4.2m 平台以下斜坡护砌结构翻建。

工程估算总投资为 1853.84 万元, 其中工程费用 1683.26 万元, 其他费用 170.58 万元。

工程的实施将有效消除两座水闸存在的安全隐患,保证一 线大堤安全稳定和水闸正常运行。

以上妥否,请批示。

附件:《安全鉴定后部分水闸大修工程项目建议书》

上海市浦东新区水闸管理事务中心

浦东新区水闸管理事务中心

2023年9月5日印发