办公会议材料二

关于更换执法支队办公场所屋面防水材料 工作的汇报

办公室 (2023年7月28日)

因高科中路 3039 号五楼(支队办公场所)屋面防水卷材年久失修,造成屋面渗水、漏水,已出现多处天花矿棉板损坏、墙面涂料起壳脱落,继而可能出现电线老化、线路漏水引起漏电短路等现象,为保障单位财产安全,避免出现安全事故,排除安全隐患,拟通过三方比选方式,择优聘请合格施工单位,对我单位五楼屋面防水卷材拆除更换,预算 10 万元,所需经费从公用经费列支。