306_3	2021	46
	4	11

浦东新区安监大队关于深化高温熔融金属作业企业安全生产专项治理的工作总结

根据《浦东新区应急管理局关于深化高温熔融金属作业企业安全生产专项治理工作的通知》的要求,自7月至9月由安监大队负责对直接监管的高温熔融金属作业企业实施了安全生产专项整治,现将有关工作总结如下:

一、主要工作

(一) 督促企业开展自查自改

7月初,安监大队各监察科将《浦东新区应急管理局关于深化高温熔融金属作业企业安全生产专项治理工作的通知》下发至对口的高温熔融金属作业企业,并要求企业全面对照《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准(2017版)》和整治重点开展事故隐患自查自改,对排查出的问题和隐患进行分级分类,建立专项治理工作台账,制定切实可行的整改措施和整改计划,确保按期完成整改。

(二)组织集中检查阶段

7月中旬到8月底,安监大队各监察科现场核实对口监管企业上报的基础信息。经核实,目前大队监管的高温熔融企业为12家,具体名单见《浦东新区高温熔融金属作业企业基础信息表》,同时,安监大队根据第三方服务机构检查提出的问题和隐患,督促企业做好隐患整改工作,严格执法措施,有效提升企业安全水平。经统计,安监大队开出2份

责令改正通知书,根据第三方机构提出的隐患整改39条。

二、下步工作计划

- (一)、建立健全高温熔融企业作业档案。在智慧安监系统中进一步健全高温熔融企业档案,并做好动态维护,切实掌握高温熔融企业底数。
- (二)、及时整改已发现的事故隐患。安监大队监察科 再次对照第三方检查机构提出的隐患,确保提出的隐患企业 已及时消除,大队各监察科做好回头查,对逾期未改的严格 实施行政处罚。
- (三)、强化高温熔融企业作业监督检查。结合日常执法检查,将高温熔融企业作业监督检查事项定期纳入月度检查计划,督促高温熔融企业落实各项安全要求,对存在的安全生产违法行为,严格实施行政处罚。

附件: 浦东新区高温熔融金属作业企业基础信息表



附件1

浦东新区高温熔融金属作业企业基础信息表

填报单位:浦东新区应急管理局					填表人:			联系电话:			填表时间:					
序号	单位名 称	单位地址	行业 分类	经济 类型	企业 规模	金属	主要工艺	熔融量 (万吨/ 年)	罐体 数量	罐体容积	冶金起 重机数 量	生产运 行状况	主要 负责人	手机	安全 管理人 员	手机
1	上海建蓓 铸造有限 公司	上海市浦东 新区书院镇 桃园村1148	机械	民资	规模以 上	铁	铸造	0.3	3	0.5立方米 ×3个	1	正常	乔海章	13311892258	杨坤荣	13788975866
2	上海中捷 有色金属 有限公司	上海市浦东 新区 书院 镇丰产路	有色	民资	规模以 上	铝	熔炼	1.2	0		0	正常	潘建中	13918920555	马义鸣	15026614761
3	上海金范 机械铸造 有限公司	新场镇申江 南路4388号	机械	合资	规模以 上	铁	铸造	0. 2	4	0.5立方米 ×4个	1	正常	陆仲仪	13901911219	孙春林	13701963309
4	上海正荣 机械模具 有限公司	浦东新区新 场镇新浩路 5号	机械	民资	规模以 下	铝	铸造	0. 013	0		0	正常	朱永明	13916362237	朱杰	13671657460
5	上海烟草 机械新场 铸造公司	新场镇沪南 公路7158号	机械	国有	规模以 上	铁	铸造	0.14	4	0.5立方 米×4个	1	正常	洪涛	13764378145	肖猷淞	13817575126
6	上海合球 铸造有限 公司	上海市浦东 新区川沙新 镇黄赵路1	其他	民资	规模以 上	铁	铸造	0.8	2	3立方米×2 个	2	正常	李建国	13701801922	许海峰	13701851700
7	上海浦东 华傲铜业 有限公司	川沙路6619 号	有色	民资	规模以 下	铜	熔炼 压延	0. 17	1	1立方米×1 个	无	正常	孙金龙	13331820762	陈冬弟	13917373358
8	上海诺信 汽车零部 件有限公	上海市浦东 新区层林路 1600号	有色	民资	规模以 下	铝	铸造	0.3	4	2立方米×4 个	2台叉车	正常	王晓虎	13916316243	李华雨	15668217088
9	上海吉田 拉链有限 公司	浦东新区飞 渡路1258号	轻工	外资	规模以 上	锌合 金	熔炼 、铸 诰	0. 247	4	1.3立方米 ×4个	0	正常	陈朝晖	18019110873	胡春光	18019117387

10	上海龙阳 精密复合 铜管有限	庆达路488 号	有色	合资	规模以 上	铜	熔炼 铸造 压延	4. 5	5	0.96立方米 ×5个	0	正常	董顺德	13818544579	孙博	13761607035
11	上海飞轮	浦东新区芳 草路63号	有色	民资	小型企 业	铜	压延	0. 1	/	/	/	正常	杨章辉	18918064057	胡九龙	13611763080
12	上海南汇 康桥有色 金属合金	老港镇良通 路195号	有色	民资	规模以 下	铜	铸造	0. 03	4	0. 75立方米 ×4个	1台	正常	王爱国	13801813501	顾峥嵘	13564653064
13	上海斯米 克焊材有 限公司	浦东新区杨 南路965号	机械	合资	规模以 上	铜	熔炼	0. 11	17	1立方米× 17个	1	正常	华良伟	13311823355	张晴	13651637078

注: 此表请用excel填写上报

说明1、行业分类为冶金、有色、机械、其他。

- 2、经济类型为国有、外资、民资、合资。
- 3、企业规模为规模以上和规模以下。规模以上工业企业是指年主营业务收入在2000万元及以上的工业企业。
- 4、金属类型为铁、铜、铝、镁、不锈钢、铝合金、镁合金、其他。
- 5、主要工艺为冶炼、熔炼、铸造、锻压、压延、其他。
- 6、生产运行状况为正常运行、暂时停产、停产待拆除、停产待搬迁。
- 7、熔融金属罐体容积按照"1立方米×1个、2立方米×2个"格式描述。

沪浦应急(大队一科)责改〔2021〕00045号

上海浦东华傲铜业有限公司:	
本机关于 2021 年 07 月 14 日检查时,发现你单位1. 南侧机加工车间剪板机皮带	
缺防护罩, 冲压车间职业危害警示标志、劳防用品标志缺失	
的行为,违反了_《中华人民共和国安全生产法》第三十八条第一款	
的规定,依据_《中华人民共和国安全生产法》第九十九条	
的规定, 现责令你(单位):	
☑当场整改	
□于 年 月 日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。	H
□逾期不整改或达不到要求的,依法给予行政处罚;由此造成事故的,依法追究有关人员	应
的责任。如果不服本指令,可以依法在60日内向上海市浦东新区人民政府或者上海市应急管理	点
局申请行政复议,或者在6个月内依法向上海市静安区人民法院提起行政诉讼,但本指令不停	在
止执行, 法律另有规定的除外。	丑
	音
	j`
	名
	3
被检查单位负责人(签名):时间:	
执法人员(签名):证号: 1114000063	
证号: <u>1114000045</u>	

订

线

沪浦应急 (大队二科) 责改〔2021〕0044号

	上海飞轮有色新材料股份有限公司:	
	本机关于 2021 年 08 月 05 日检查时,发现你单位1. 未对熔炉操作工开展继续教	
	育培训	
	的行为,违反了_《上海市安全生产条例》第二十二条第二款	
Ŀ	的规定,依据《上海市安全生产条例》第六十五条	
2	的规定, 现责令你(单位):	
	□当场整改	
	☑于_2021_年_08_月_30_日前整改完毕,达到有关法律法规规章和标准规定的要求。	
	□逾期不整改或达不到要求的,依法给予行政处罚;由此造成事故的,依法追究有关人员	,
	的责任。如果不服本指令,可以依法在60日内向上海市浦东新区人民政府申请行政复议,或者	
	在6个月内依法向上海市静安区人民法院提起行政诉讼,但本指令不停止执行,法律另有规定	1
Γ	的除外。	-
		-
		-
4		
	被检查单位负责人(签名):	
	执法人员(签名):证号: <u>1114000061</u>	
	证号: 1114000035	
	ML V. III 1000000	

2021 年 08 月 05 日

沪浦应急(大队二科)复查〔2021〕0037号

本机关于_2021_年_	08_月_05_日作出了	限期整改	的决定[_沪浦原
急(大队二科)责改〔2	2021〕0044号] 经	对你单位整改情况进行多	夏查,提出如下意见:
1. 单位已对熔炉操	华作工进行继续教育	培训; (以下空白)	
-			
被复查单位负责人(签》	名):	时间:	
被复查单位负责人(签次),			_
被复查单位负责人(签约):	证号: _		_

本文书一式两份:一份由应急管理部门备案,一份交被复查单位。