



## **МИРОТВОРЕЦ**



# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ.....	3
2. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ.....	4
3. ПРИНИМАЕМЫЕ ВИДЫ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ....	5
4. ВИДЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ.....	6
5. ЗАСОР.....	7
6. ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ.....	8
7. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ СЫРЬЯ.....	13
8. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.....	16
9. АДРЕСА.....	17

# **ЦЕЛЬ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

- Сбор вторичного сырья для обработки и дальнейшего использования.
- Поддержание чистоты в городе.
- Сохранение и рациональное использование первичных техногенных и природных ресурсов и сырья.
- Обеспечение сырьем заинтересованных предприятий, для производства ими выпускаемой продукции.

# УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЙ

- ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДОСТИГШИЕ 18 ЛЕТ.
- ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА.

# ПРИНИМАЕМЫЕ ВИДЫ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

- Картон
- Пластиковые канистры
- Макулатура
- ПЭТ бутылки
- а) Офисная бумага
- б) Книги, Журналы
- в) Листовки, Газеты
- Алюминиевые банки
- Пленка
- Трубы ПНД
- а) ПВД прозрачная
- б) ПВД цветная
- в) Стрейч
- Биг Бэги (МКР)
- Все виды стекла
- Тара из под бытовой химии
- Поддоны
- Текстиль и одежда
- Отработанное фритюрное масло
- Втулки из-под стрейч пленки
- Li-ion аккумуляторы

# ВИДЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Транспортировка силами компании «Миротворец», от выходных дверей заказчика, с разгрузочно-погрузочных зон, пандусов, дебаркадеров и т.п.
- Транспортировка силами компании «Миротворец», осуществляется от 100 килограмм.
- Транспортировка собственными силами заказчика, до складов компании «Миротворец».

# **ЗАСОР**

- Засором считается все посторонние предметы, не относящиеся к определенному виду вторичного сырья, которые имеют вес и мешают точному взвешиванию принимаемого сырья.

- Примеры засора:

- а) В макулатуре: скрепки, папки, файлы, папки, любые другие посторонние предметы
- б) В картоне: снег, излишняя влага, другие виды макулатуры, трубы, пластик, любые другие посторонние предметы
- в) В пленке: целлофан, мешки, снег, макулатура, картон, пластик, любые другие посторонние предметы.

# ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

## Картон:

- Принимаем картон гофрированный, упаковочный.
- Не принимаем картоновые трубы.
- Картон не должен содержать излишней влаги, засора и других предметов не относящихся к картону.

## Макулатура:

- Офисная бумага, не должна содержать излишней влаги, засора, других типов макулатуры
- Газеты, журналы, книги, листовки, не должны содержать излишней влаги, засора и других предметов, не относящихся к макулатуре.

## Плёнка:

- ПВД (полиэтилен высокого давления). Прозрачная, пластичная, растягивается. В местах разрыва остается растянутой. Плотная, не шуршит. При поджоге капает, не имеет резкого запаха и черного дыма. Не должна содержать целлофан, другие виды плёнки, засора и иные предметы, не относящихся к пленке ПВД.

# ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

## Пленка:

- Стрейч пленка (пластиковая пленка, которая растягивается). Все признаки ПВД. Очень тонкая в сравнении с другими пленками. Растигивается в несколько раз и хранит упругость внатянутом состоянии. Не должна содержать целлофан, другие виды пленки, засора и иные предметы, не относящихся к стрейч пленке.
- Пленка цветная (ПВД), может иметь черный или другой насыщенный цвет, также может иметь цвет, но при этом хранить прозрачность. Пластичная, растягивается. В местах разрыва остается растянутой. Плотная, не шуршит. Не должна содержать целлофан, другие виды пленки, засора и иные предметы, не относящихся к пленке цветной ПВД.

## Стекло:

- Стеклянные бутылки, прозрачные и цветные, кроме зеленых. Целые, битые. Не должны содержать крышки, пробки, напитки и воду, засор и другие предметы, не относящиеся к стеклу.
- Стеклопакеты, целые и битые. Не должны содержать клей, тонировочную пленку, армирующую пленку, пластиковые профили, засор и другие предметы, не относящиеся к стеклу.
- Автомобильные стекла только боковые. Не должны содержать клей, тонировочную пленку, армирующую пленку, засор и другие предметы, не относящиеся к стеклу.

# ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

## ФРИТЮРНОЕ МАСЛО (ОТРАБОТКА):

- ОТРАБОТАННОЕ ФРИТЮРНОЕ МАСЛО. Не должно содержать воду, неестественный осадок, остатков продуктов питания, животные жиры и другие предметы, не относящиеся к фритюрному маслу.

## Евро поддоны:

- РАЗМЕРЫ 800мм \* 1200мм с клеймом EPAL и без клейма:  
1-й сорт - белые, новые, целые.  
2-й сорт - серый целый.  
3-й сорт - белые, серые, сломано до трёх деталей

## ПЭТ бутылки:

- ПЭТ бутылки ёмкостью от 0,25л. до 10л. Не должны содержать напитки и воду, засор и другие предметы, не относящиеся к ПЭТ бутылкам.

## Пластиковые канистры:

- Пластиковые канистры, прозрачные и цветные. Не должны содержать воду, другие жидкости, засор и другие предметы, не относящиеся к пластиковым канистрам.

# ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

## Кеги пивные:

- Пивные кеги, бесцветные прозрачные, цветные с сохранением прозрачности. Из кег должен быть спущен воздух, кеги должны быть разрезанными. Не должны содержать воду, пиво и другие жидкости. Не должны иметь засора и другие предметы, не относящиеся к пивным кегам.

## Алюминиевые банки:

- Алюминиевые банки, емкостью от 0.25л до 5л. Бесцветные и цветные. Не должны. Не должны содержать воду, пиво, напитки и другие жидкости. Не должны иметь засора и другие предметы, не относящиеся к алюминиевым банкам.

## Текстиль и Одежда:

- Ткани и полотна из хлопка, шерсти, полушерсти, полусинтетики брезент, войлок, синтепон.  
- Не принимаем ткани, пропитанные полиэтиленом и резиной. Болонь, кожзам.

## Тара из под бытовой химии:

- Не должны содержать химию или воду, засор и другие предметы, не относящиеся к таре.

# ТРЕБОВАНИЯ К СЫРЬЮ

## Биг-Бэг (МКР):

- Биг-Бэги б/у, как целые, так и рваные, резанные от различных сыпучих материалов. Принимаем биг бэги без полиэтиленового вкладыша внутри.
- Не принимаем биг-бэги из-под цемента, зерна, строительного мусора.

## Трубы ПНД:

- Покупаем остатки ПНД трубы, черной водопроводной пластмассовой трубы с синей полосой.
- Отходы труб должны быть сухими и чистыми.
- Длина обрезков трубы при сдаче на переработку не должна превышать 1,5 метра.

## Li-ion аккумуляторы:

- Определить можно по надписи, либо по маркировке Li-ion / Li-po / Li-polymer / Литий-ионный / ICR / LCO / INR / NMC / NCO / NCA / NCR
- Не принимаем данный вид: LiFePO4 (LFP)

## Втулки из-под стрейч пленки:

- Втулки должны быть длиной 520мм., а внутренний диаметр 50мм.
- Должны быть сухие, чистые, недеформированные, желательно аккуратно упакованные.

# ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ СЫРЬЯ

## Картон:

- Должен быть разобран, уложен в стопы, связан, например, веревкой или скотчем. Либо запрессован в тюки, и связан металлической проволокой или веревкой. Либо разобран и сложен в коробки. Либо сложен в мешки или биг-бэги.

## Макулатура:

- Должна быть отсортирована по виду макулатуры. Сложена в коробки или мешки. Либо сложена в стопы и связана веревкой или скотчем.

## Пленка:

- Должна быть отсортирована по видам и сложена в мешки или коробки, или запрессована в тюки и связана металлической проволокой либо веревкой.

## Текстиль и Одежда:

- Должно быть чистым, без запаха, аккуратно упакованным в коробки, либо пакеты.

# ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ СЫРЬЯ

## Стекло:

- Битое стекло должно быть сложено в коробки, либо в прочные устойчивые к порезам мешки или биг-бэги.
- Целое стекло должно быть сложено в стопы и обмотано в прочную устойчивую к порезам ткань либо мешковину. Либо упаковано в любой другой материал устойчивой к порезам.

## Отработанное фритюрное масло:

- Должно быть разлито в чистые прозрачные канистры, имеющие плотно закрывающиеся крышки.

## ПЭТ бутылки, пластиковые канистры, пивные кеги,

алюминиевые банки, тара из под бытовой химии:

- Должны быть сложены в мешки или коробки, или биг-бэги. Либо запрессованы в тюки, и связаны металлической проволокой или веревкой.

# ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ СЫРЬЯ

**Биг-Бэги (МКР):**

- Прессованные биг-бэги в брикеты весом от 100.

**Трубы ПНД:**

- Сдаваемый материал должен быть порезан на куски не более 1,5 метра в длину.

**Li-ION АККУМУЛЯТОРЫ:**

- Следует использовать герметичную и негорючую тару.
- Следует исключить контакт протекшего электролита с кожей и не вдыхать его пары.
- Следует работать в плотных перчатках с прорезиненной ладонью.

# ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- Сумма для расчета складывается исходя из действующего прайса исполнителя.
- Расчет с заказчиком производится после взвешивания сырья и подписания закупочных актов или другой согласованной документации.
- Расчет производится заранее согласованным способом (наличным или безналичным).

# КОНТАКТЫ

## Пункты приема:

- г. Тюмень, 11 км. Ялуторовского тракта, стр.7
- г. Тюмень, ул. Тимирязева, д.9, стр.10
- г. Тюмень, ул. Щербакова, д.160, стр.3
- г. Тюмень, ул. Автремонтная, д.9, склад №11



## Телефоны диспетчера:

- 8-800-600-71-31
- +7 (3452) 531-601
- +7-963-455-59-79



## Офис:

- г. Тюмень, ул. Революции, д.89

