
ЛИМЦ.60057.27.00.000СБ



1. Размеры для справок.
2. После затягивания Гайки штока поз. 4 , вдавить металл пояска не менее, чем в 2 паза Штока поз. 1
3. Маркировать обозначение чертежа.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Нагуманов Н.Д.		07.2023
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.		Ванина А.Н.		
Утв.				

ЛИМЦ.60057.27.00.000СБ

Поршень в сборе (d41, D145)

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
	11.2	1:1
Лист	Листов 1	

ЗАО "БТ"

Шифр: Копировал Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Файл: ЛИМЦ.60057.27.00.000_Поршень в сборе (d41, D145)

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
А3			ЛИМЦ.60057.27.00.000СБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
*)		1	ЛИМЦ.60057.27.00.001	Шток	1	*) А4х3
А3		2	ЛИМЦ.60057.27.00.002	Корпус поршня	1	
А4		3	ЛИМЦ.60057.27.00.003	Крышка поршня	1	
А3		4	ЛИМЦ.60057.27.00.004	Гайка штока	1	
А4		5	ЛИМЦ.60057.27.00.005	Втулка штока	1	
А4		6	ЛИМЦ.60057.27.00.006	Шайба	1	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Нагуманов Н.Д.		07.2023
Пров.				
Н. контр.		Ванина А.Н.		
Утв.				

ЛИМЦ.60057.27.00.000

Поршень в сборе (d41, D145)

Лит.	Лист	Листов
		1

ЗАО "БТ"

Шифр:

Копировал

Формат А4

Файл: ЛИМЦ.60057.27.00.000_Поршень в сборе (d41, D145)