SÃO PAULO TECH SCHOOL CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – CCO1A

AMANDA OLIVEIRA DA SILVA – 04251104
ANA LUIZA SANTOS ROBETO – 04251032
EDUARDO NUNES DE LIMA – 0425
LUCAS PEREIRA AMORIM SANTOS – 04251058
NICOLAS BARBOSA PEREIRA – 04251009
SAMUEL ANTUNES SANTOS – 04251054

GRUPO 11

MONITORAMENTO DE LUMINOSIDADE EM ESTUFAS DE MORANGO NO RIO GRANDE DO SUL

SÃO PAULO

2025

SUMÁRIO

| 1. | Contexto | 4 |
|-----|------------------------------|----|
| 2. | Objetivo | 6 |
| 3. | Justificativa | 7 |
| 4. | Escopo | 8 |
| 4. | 1. Premissas | 8 |
| 4.2 | 2. Restrições e limitações | 8 |
| 5. | Entregáveis / Requisitos | 9 |
| 6. | MACRO CRONOGRAMA | 10 |
| 7. | POSSÍVEIS RISCOS | 10 |
| 8. | Diagrama de visão de negócio | 11 |
| 9. | Referências | 14 |

LISTA DE FIGURAS

| Figura 1 - UniAnchieta - Engenho | 04 |
|------------------------------------|----|
| Figura 2 - Demonstração do Arduino | 06 |
| Figura 3 - Diagrama de Negócios | 11 |

1. CONTEXTO

O cultivo de morangos está em expansão no Brasil e no mundo. A fruta avançou na produção em termos globais: de 2011 para 2021, o total de hectares cultivados no mundo subiu 20%, enquanto a produção avançou 44%, conforme dados mais recentes da FAO/ONU (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura).

O Brasil é o maior produtor de morango da América Latina, com 165 mil toneladas/ano (EMBRAPA, 2020), cultivadas em 4.500 hectares. Minas Gerais lidera a produção nacional (51%), seguido por Rio Grande do Sul (13%) e Paraná (13%):

| Estado | Área (ha) | Produção (ton) | Produtividade (ton/ha) |
|--------|-----------|----------------|------------------------|
| MG | 2.100 | 84.000 | 41 |
| PR | 650 | 21.450 | 30 |
| RS | 518 | 21.763 | 42 |
| SP | 425 | 13.801 | 32 |
| ES | 247 | 8.510 | 33 |
| SC | 225 | 9.900 | 20 |
| DF | 200 | 7.400 | 40 |
| BA | 100 | 2.700 | 30 |
| RJ | 35 | 980 | 60 |
| Total | 4.500 | 165.440 | • |

Figura 1: UniAnchieta - Engenho.

O Rio Grande do Sul responde por 13% da produção nacional (2º lugar), destacandose pela qualidade superior da fruta, que movimenta cerca de R\$ 375 milhões/ano no estado. A agricultura familiar é a base do setor: 70% da produção nacional vem de pequenos produtores, para quem o morango representa 80% da renda anual (SEBRAE/RS).

Para mitigar riscos climáticos, o cultivo em estufas se expandiu, elevando a produtividade do RS para 42 toneladas/hectare (acima da média nacional). Porém, a luminosidade inconsistente nessas estruturas tornou-se um problema crítico:

- Excesso de luz (>1.500 luxes): Queima folhas/frutos e aumenta estresse hídrico.
- Falta de luz (<800 luxes): Reduz fotossíntese em 40% (FAO), causando maturação irregular e estiolamento.

Isso resulta em perdas na safra que variam de produtor para produtor além de custos extras com energia e água. As mudanças climáticas e a sensibilidade de variedades modernas de morango agravam o cenário, exigindo soluções urgentes para manter a competitividade e sustentabilidade do setor.

2. OBJETIVO

Desenvolver, em um período de cinco meses, um sistema de monitoramento com sensores de luz, capaz de monitorar em tempo real a luminosidade em estufas de morango no Rio Grande do Sul. O sistema fornecerá dashboards analíticos, permitindo a visualização detalhada dos dados, além de gerar alertas automáticos e possibilitar a comparação de informações históricas para otimizar o cultivo.




Figura 2: Demonstração do Arduino, imagem criada pelos desenvolvedores do projeto Lux Berry

3. JUSTIFICATIVA

O monitoramento preciso da luminosidade pode reduzir perdas em até **50%**, otimizando custos com iluminação e irrigação. Além disso, melhora a qualidade dos frutos, aumentando sua competitividade e podendo elevar seu valor em até **50%**.

- Menos desperdício: Controle eficiente da luz;
- Mais produtividade: Melhor uso dos recursos;
- Sustentabilidade: Economia de energia e água;
- Qualidade superior: Frutos mais valorizados no mercado.

4. ESCOPO

4.1. PREMISSAS

- A estufa possui energia elétrica e tomadas 110v para alimentar o Arduino e os sensores de luminosidade;
- A estufa possui um computador para rodar o sistema de monitoramento;
- A estufa possui conexão com a internet estável e de pelo menos 10 MB que funcione ininterruptamente;
- O ambiente da estufa é adequado para a instalação do Arduino e dos sensores, sem riscos de danos por água;
- Os produtores estão dispostos a utilizar o sistema e seguir as recomendações geradas a partir dos dados coletados.

4.2. RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES

- O projeto será desenvolvido com foco no monitoramento de luminosidade;
- O sistema será projetado para funcionar em estufas fechadas de vidro ou lona de pequeno e médio porte, podendo necessitar de ajustes para ser aplicado em grandes escalas;
- O projeto terá duração de 5 meses, com entregas divididas em 3 sprints, limitando o escopo de desenvolvimento e testes;
- O sistema será desenvolvido para operar em condições climáticas específicas do Rio Grande do Sul;
- O sistema não inclui a automação completa da estufa (como controle de irrigação ou temperatura).

5. ENTREGÁVEIS / REQUISITOS

Para a realização do projeto, será garantido que os seguintes resultados sejam entregues:

- Site institucional que possui:
 - > Tela de login;
 - > Tela de cadastro;
 - Uma calculadora pertinente ao contexto do trabalho;
 - > Tela para análise dos dados coletados(dashboard);
- Arduino montado e programado para obter os dados necessários;
- Banco de dados preparado para receber os dados obtidos pelo Arduino;
- Modelagem do banco de dados.

Partindo para os requisitos de desenvolvimento, o projeto precisa contar com estudantes de programação da faculdade SPTECH, todos possuindo conhecimento em:

- Front-end;
- Back-end;
- Banco de dados;
- Virtualização e Sistema Operacional;
- Arduino e sensor de luminosidade;
- Documentação (Metodologia Scrum).

6. MACRO CRONOGRAMA

- Sprint 1: Iniciar a documentação do projeto, realizar a tela de simulador financeiro, começar a usar uma ferramenta de gestão de projeto, criação de tabelas do banco de dados do projeto, apresentar o Arduino com o sensor funcionando, realizar os protótipos das telas no site e mostrar uma máquina virtual (VM) de forma local.
- Sprint 2: Realização das telas projetadas (sem mais informações).
- Sprint 3: Apresentar o projeto completo (sem mais informações).

7. POSSÍVEIS RISCOS

- A saída de um (ou mais) integrante(s) do projeto.
- A falta de internet e/ou hardwares que são necessários para a realização do projeto (por parte de um ou mais integrantes).

8. DIAGRAMA DE VISÃO DE NEGÓCIO




Figura 3: Demonstração do diagrama de negócios, imagem criada pelos desenvolvedores do projeto Lux Berry.

9. DIAGRAMA DE SOLUÇÃO




Figura 4. Diagrama de Solução do Projeto, imagem criada pelos desenvolvedores do projeto Lux Berry.

10. PLANILHA DE RISCO

| ID | Descrição do projeto | Probabilidade (P) 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto (I) 1 - Baixo 2 - Médio 3 - Alto | Fator de Risco (P) x (I) | Ação - Evitar - Mitigar | Como? |
|----|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------|--|
| 1 | Falta em reuniões. | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Reuniões serão realizadas após as aulas e as informações são documentadas na ata. |
| 2 | Um integrante sair do grupo; | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Todos sabem de todos os conteúdos |
| 3 | Dificuldade na comunicação entre o grupo, em reuniões e conversas; | 3 | 3 | 9 | Evitar | Todos devem dar sua opinião sobre os assuntos tratados e protótipos definidos |
| 4 | Todos não saberem o projeto, desde o início e o fim; | 2 | 3 | 6 | Evitar | Toda a documentação estará nas ferramentas de gestão. |
| 5 | Individualismo | 2 | 3 | 6 | Evitar | Tentar realizar tarefas em duplas/trios. |
| 6 | Falta de organização no projeto, no GitHub, no Trello e entre outras ferramentas | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Todo progresso com relação aos entregaveis deve ser atualizado nas ferramentas de gestão assim como o upload da ata. |
| 7 | Problemas no Arduino. | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Testar a conexão do Arduino sempre que for utilizá-lo e caso dê algum defeito, pedir um emprestado para um colega/professor. |
| 8 | Falha na apresentação. | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Todos devem ensaiar todas as partes da apresentação para que caso, aconteça possamos ajudar e dar continuidade no que está sendo apresentado. |
| 9 | Falhas externas e falhas nas máquinas. | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter mais de um backup para caso tudo der errado. |
| 10 | Falta de comprometimento em seguir as regras, estabelecidas dentro do grupo. | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Lembrar os colegas de grupo das regras caso algum esteja sendo descumprimda ou não utlizada |

| Impacto(I) | | | | |
|---------------|--------------------|--------------|--------------------|--|
| Alto (3) | 3 | 6 | 9 | |
| Médio (2) | 2 | 4 | 6 | |
| Baixo (1) | 1 | 2 | 3 | |
| | Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável (3) | |
| Probabilidade | | | | |

| Componentes | |
|-----------------|--|
| Amanda Oliveira | |
| Ana Luiza | |
| Eduardo Nunes | |
| Lucas Amorim | |
| Nicolas Pereira | |
| Samuel Antunes | |

11. REFERÊNCIAS

EMBRAPA. ALICE: IDENTIFICADOR INVÁLIDO. Disponível em: http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1067902 Acesso em: 22 fev. 2025.

FOLHA DO MATE. VENÂNCIO AIRES PRODUZ 45 TONELADAS DE MORANGO POR ANO. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/boa-luminosidade-favorece-o-desenvolvimento-de-morango/493441.html Acesso em: 22 fev. 2025.

HORTIFRUTI/CEPEA: MORANGO EM NÚMEROS - HF BRASIL. Disponível em: https://www.hfbrasil.org.br/br/hortifruti-cepea-morango-em-numeros.aspx Acesso em: 22 fev. 2025.

PRODUÇÃO DE MORANGO REGISTRA VARIAÇÃO NOS PREÇOS. Disponível em: https://www.agrolink.com.br/noticias/producao-de-morango-registra-variacao-nos-precos 494913.html Acesso em: 22 fev. 2025.